




令和2年度 通学路における危険箇所状況（はりまや橋小学校）

合同点検実施日 R2. 9. 15 (1/2)







令和2年度 通学路における危険箇所状況（小高坂小学校）

合同点検実施日 R2. 9. 4




11-1  
新屋敷1丁目四国電力(株)小高坂変電所東側市道  
(市道小高坂51号線と30号線の交差点)  
<通学路の状況・危険内容>  
車両や通勤・通学の自転車が多く通行し危険  
<対策内容>  
交通安全指導


11-2  
小高坂小学校正門前市道  
(市道小高坂51号線)  
<通学路の状況・危険内容>  
車両や通勤・通学の自転車が多く通行し危険  
<対策内容>  
グリーンベルトの設置  
警戒標識の下に「通学路」の補助標識の設置(実施済み)  
路面ステッカー(止まれ)の設置




令和2年度 通学路における危険箇所状況（初月小学校） 合同点検実施日 R2. 9. 4 (1/2)



令和2年度 通学路における危険箇所状況（初月小学校） 合同点検実施日 R2.9.4 (2/2)








# 令和2年度 通学路における危険箇所状況（布師田小学校）

合同点検実施日 R2. 8. 28




令和2年度 通学路における危険箇所状況（久重小学校）

合同点検実施日 R2. 8. 25




令和2年度 通学路における危険箇所状況（朝倉小学校） 合同点検実施日 R2. 9. 23



26-1  
朝倉小学校南  
(市道朝倉186号線)  
<通学路の状況・危険内容>  
横断歩道があるが車両が東西に減速せずに走行  
するため危険  
<対策内容>  
横断歩道のカラー舗装  
標示「横断歩道あり」の塗り直し

# 令和2年度 通学路における危険箇所状況（鴨田小学校）

合同点検実施日 R2. 9. 14




# 令和2年度 通学路における危険箇所状況（介良小学校）

合同点検実施日 R2. 9. 4




令和2年度 通学路における危険箇所状況（朝倉第二小学校）

合同点検実施日 R2. 8. 28




令和2年度 通学路における危険箇所状況（朝倉第二小学校）

合同点検実施日 R2. 12. 21




令和2年度 通学路における危険箇所状況 (神田小学校)

合同点検実施日 R2. 11. 9






令和2年度 通学路における危険箇所状況（泉野小学校） 合同点検実施日 R2. 6. 17  
11. 17



令和2年度 通学路における危険箇所状況 (介良潮見台小学校)

合同点検実施日 R2. 8. 28



令和2年度 通学路における危険箇所状況（春野西小学校）

合同点検実施日 R2. 8. 25 (1/3)




43-2  
春野町森山木屋橋北の交差点と南の五叉路  
(市道春野町 153・154・155・158 号線, 県道甲殿弘岡上線)  
<通学路の状況・危険内容>  
急いでいる車, 一時停止をしない車等がいて大変危険  
<対策内容>  
外側線の塗り直し, 標示「止まれ」の塗り直し

春野西  
小学校

43-1  
学校の北側道路と南側道路  
(市道春野町 256・258 号線, 県道春野赤岡線)  
<通学路の状況・危険内容>  
(256 号線) 朝は西からの進入禁止ではあるが, 入ってくる車が後を絶たない。(258 号線) 朝は東から西への一方通行であるが, 西から入ってくる車が多い  
<対策内容>  
標識のゆがみ修復, 消えている道路標示の塗り直し,  
交差点の存在を知らせるような形状に外側線の塗り直し

令和2年度 通学路における危険箇所状況（春野西小学校）

合同点検実施日 R2. 8. 25 (2/3)






令和2年度 通学路における危険箇所状況（介良中学校）

合同点検実施日 R2. 9. 28



令和2年度 通学路における危険箇所状況（土佐山学舎）

合同点検実施日 R2. 8. 27



41-1  
スクールバス乗降場所から学校まで  
(市道土佐山 199 号線)  
<通学路の状況・危険内容>  
通勤や送迎の車が児童の横を通り危険  
<対策内容>  
外側線の引き直し,  
グリーンベルトの設置

土佐山学舎