


令和3年度通学路における危険箇所(はりまや橋小学校) 合同点検実施日 R3.6.23 (1/2)



令和3年度通学路における危険箇所(はりまや橋小学校) 合同点検実施日 R3.6.23 (2/2)




令和3年度通学路における危険箇所状況(第六小学校)

合同点検実施日 R3.6.11




令和3年度通学路における危険箇所状況(江ノ口小学校)

合同点検実施日 R3.9.2



# 令和3年度通学路における危険箇所状況(江陽小学校)

合同点検実施日 R3.7.8 (1/2)



令和3年度通学路における危険箇所状況(江陽小学校)

合同点検実施日 R3.7.8 (2/2)




丑の助学園

6-4  
高知市北本町3-2-33付近の市道  
(市道江ノ口245号線)  
<通学路の状況・危険内容>  
通行する車が、横断歩道の手前で止  
まらないことがあり危険。  
<対策内容>  
交差点のカラー舗装(施工済)


# 令和3年度通学路における危険箇所状況(旭小学校)

合同点検実施日 R3.6.28 (1/3)



令和3年度通学路における危険箇所状況(旭小学校)

合同点検実施日 R3.6.28 (2/3)



イオン高知旭町店

7-5  
高知市旭町3丁目34番地3先交差点  
(旭町3丁目電停前)  
<通学路の状況・危険内容>  
歩行者信号機がないため、車両信号機が青で北進する車両と東西へ横断する歩行者との間で事故が発生する危険がある。  
<対策内容>  
歩行者信号機の設置を検討

7-6  
高知市旭町3丁目34-3付近  
(アルファステイツ旭町Ⅱ南の交差点)  
<通学路の状況・危険内容>  
通勤通学の自転車や車両がスピードを緩めず、交差点に進入する時がある。  
<対策内容>  
カーブミラーの調整




令和3年度通学路における危険箇所状況(旭小学校)

合同点検実施日 R3.6.28 (3/3)



令和3年度通学路における危険箇所状況(旭東小学校・高知学園高知小学校)

合同点検実施日 R3.6.17




# 令和3年度通学路における危険箇所状況(潮江小学校)

合同点検実施日 R3.6.28



# 令和3年度通学路における危険箇所状況(潮江東小学校)

合同点検実施日 R3.9.3




令和3年度通学路における危険箇所状況(小高坂小学校)

合同点検実施日 R3.6.15 (1/2)




令和3年度通学路における危険箇所状況(小高坂小学校)

合同点検実施日 R3.6.15 (2/2)



# 令和3年度通学路における危険箇所状況(昭和小学校)

合同点検実施日 R3.9.15



12-1  
高知市日の出町7-61付近  
(市道下知59号線)  
〈通学路の状況・危険内容〉  
自転車の往来が多い上に、歩道が区切られていないところがある。  
〈対策内容〉  
・横断歩道の塗り直し  
・横断歩道のカラー化

12-2  
高知市弥生17-3  
(横田橋付近)  
〈通学路の状況・危険内容〉  
ドライバーから児童が見えにくい場所があり危険。  
〈対策内容〉  
・交通安全指導

昭和小学校

令和3年度通学路における危険箇所状況(秦小学校)

合同点検実施日 R3.9.8







令和3年度 通学路における危険箇所状況（初月小学校）



令和3年度通学路における危険箇所状況(横浜小学校)


合同点検実施日 R3.6.9 , R3.7.26 (1/2)





令和3年度通学路における危険箇所状況(長浜小学校)


合同点検実施日 R3.6.9



16-1  
高知市長浜 801  
(市道長浜4号線)  
〈通学路の状況・危険内容〉  
車両の通行量が多いが歩道がなく、通学児童のすぐ近くを車両が通り危険。  
〈対策内容〉  
・外側線の引き直し  
・グリーンベルトの設置  
・道路標示の引き直し

長浜小学校


令和3年度通学路における危険箇所状況(五台山小学校) 合同点検実施日 R3.9.3



20-2  
高知市五台山 3519 付近  
(市道五台山 1 号線)  
〈通学路の状況・危険内容〉  
車道が細く、児童のすぐ横を車が通行している。また、歩行者と自動車が互いに死角となっており危険。  
〈対策内容〉  
・対策内容検討中

20-1  
五台山小学校西の三叉路  
(市道五台山 18 号線と市道五台山 33 号線の交差点)  
〈通学路の状況・危険内容〉  
車両の出入りが多く、減速をせずに三叉路に進入する車もあり危険。  
〈対策内容〉  
・交差点のカラー化


令和3年度通学路における危険箇所状況(高須小学校) 合同点検実施日 R3.6.18



令和3年度通学路における危険箇所状況(一宮小学校) 合同点検実施日 R3.7.2




令和3年度通学路における危険箇所状況(久重小学校) 合同点検実施日 R3.8.4







令和3年度通学路における危険箇所(行川学園) 合同点検実施日 R3.6.11 (1/2)




令和3年度通学路における危険箇所(行川学園) 合同点検実施日 R3.6.11 (2/2)




令和3年度通学路における危険箇所状況(朝倉小学校) 合同点検実施日 R3.6.15 (1/2)




令和3年度通学路における危険箇所状況(朝倉小学校) 合同点検実施日 R3.6.15 (2/2)




令和3年度通学路における危険箇所(鴨田小学校) 合同点検実施日 R3.6.22, R3.9.7 (1/2)



令和3年度通学路における危険箇所(鴨田小学校) 合同点検実施日 R3.6.22, R3.9.7 (2/2)



令和3年度通学路における危険箇所状況(一ツ橋小学校) 合同点検実施日 R3.6.10 , R3.9.2




令和3年度通学路における危険箇所状況(介良小学校) 合同点検実施日 R3.6.14







令和3年度通学路における危険箇所(大津小学校) 合同点検実施日 R3.7.8, R3.9.7 (1/4)



令和3年度通学路における危険箇所(大津小学校) 合同点検実施日 R3.7.8, R3.9.7 (2/4)



令和3年度通学路における危険箇所(大津小学校) 合同点検実施日 R3.7.8, R3.9.7 (3/4)




令和3年度通学路における危険箇所(大津小学校) 合同点検実施日 R3.7.8, R3.9.7 (4/4)



令和3年度通学路における危険箇所(朝倉第二小学校) 合同点検実施日 R3.6.10, R3.9.3 (1/2)



令和3年度通学路における危険箇所(朝倉第二小学校) 合同点検実施日 R3.6.10, R3.9.3 (2/2)




31-2  
高知市鶴来集 11-38-7 付近  
(市道朝倉 805 号線)  
〈通学路の状況・危険内容〉  
時間帯によっては、通行中の児童が南北を走る  
自転車や自動車、バイクと交差し危険である。  
〈対策内容〉  
・ 停止線の設置  
・ 外側線の塗り直し

31-3  
高知市鶴来集 11-38-7 付近  
(市道朝倉 256 号線)  
〈通学路の状況・危険内容〉  
朝倉 256 号線を南北に通行する自動車及びバイク等と、神田  
川沿いを西から東へ通学する児童が接触する恐れがある。  
〈対策内容〉  
・ 標識の更新  
・ 外側線の塗り直し

学芸中高等学校

養正寮

令和3年度通学路における危険箇所(神田小学校) 合同点検実施日 R3.9.13 (1/2)




33-2  
高知市神田 1056-9・神田小学校北グラウンド西側の側溝  
〈通学路の状況・危険内容〉  
草が伸び、雨が続くと側溝の水があふれる。  
〈対策内容〉  
・側溝の草抜き

33-1  
高知市神田 1060 付近  
(市道鴨田 5 号線)  
〈通学路の状況・危険内容〉  
歩道がないうえ、登下校の時間帯は車の通りが多く、危険を感じる。  
〈対策内容〉  
・速度規制標識の設置  
・通学路スクールゾーンの標識の設置を検討。

神田小学校


33-3  
高知市神田 1347-3・神田公園の東入り口  
(市道鴨田 118 号線)  
〈通学路の状況・危険内容〉  
東に向かう児童と南に向かう自転車等が出合い頭にぶつかりそうになり危険。  
〈対策内容〉  
・グリーンベルトの設置

令和3年度通学路における危険箇所(神田小学校) 合同点検実施日 R3.9.13 (2/2)






令和3年度通学路における危険箇所(泉野小学校) 合同点検実施日 R3.7.5 (1/3)



令和3年度通学路における危険箇所(泉野小学校) 合同点検実施日 R3.7.5 (2/3)



令和3年度通学路における危険箇所(泉野小学校) 合同点検実施日 R3.7.5 (3/3)



令和3年度通学路における危険箇所(十津小学校) 合同点検実施日 R3.9.8




令和3年度通学路における危険箇所(横浜新町小学校) 合同点検実施日 R3.9.3




令和3年度通学路における危険箇所(介良潮見台小学校) 合同点検実施日 R3.8.17



令和3年度通学路における危険箇所(横内小学校) 合同点検実施日 R3.7.5 (1/3)



令和3年度通学路における危険箇所(横内小学校) 合同点検実施日 R3.7.5 (2/3)




39-3  
高知市佐々木町 200-96  
(市道旭街 366 号線)  
〈通学路の状況・危険内容〉  
横内小方面へ向かう車, 横内小方面から下りてくる車が非常に多く, スピードを出している。  
〈対策内容〉  
・外側線の塗り直し  
・通学路の看板の設置を検討




令和3年度通学路における危険箇所(横内小学校) 合同点検実施日 R3.7.5 (3/3)




令和3年度通学路における危険箇所(鏡小学校) 合同点検実施日 R3.9.7



令和3年度通学路における危険箇所(土佐山学舎) 合同点検実施日 R3.6.9



令和3年度通学路における危険箇所(春野東小学校) 合同点検実施日 R3.6.21 (1/2)



令和3年度通学路における危険箇所(春野東小学校) 合同点検実施日 R3.6.21 (2/2)



令和3年度通学路における危険箇所(春野西小学校) 合同点検実施日 R3.6.9 (1/3)



43-1  
高知市弘岡中 814-1・SOLATOセルフ春野横の南北の道路  
(市道春野町 18号線)  
<通学路の状況・危険内容>  
朝夕の交通量が多く、歩道がないため危険  
<対策内容>  
・グリーンベルトの設置を検討。

春野高等学校

令和3年度通学路における危険箇所(春野西小学校) 合同点検実施日 R3.6.9 (2/3)



令和3年度通学路における危険箇所(春野西小学校) 合同点検実施日 R3.6.9 (3/3)






## 令和3年度 通学路における危険箇所状況（春野西小学校）



令和3年度通学路における危険箇所(横浜中学校) 合同点検実施日 R3.8.27



令和3年度通学路における危険箇所(高知県立若草特別支援学校子鹿園分校) 合同点検実施日 R3.10.5

