

令和5年度 通学路における危険箇所状況学校一覧（事務局：高知市教育委員会学校環境整備課）

番号	学校名 (合同点検実施日)	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
03-1	第四小学校 (R5.6.23)	高知市上町2丁目25付近 (第四小学校南側道路) (市道上街16号線)	道路南側の交通量が多く、横断歩道を渡る際に危険な状態である。	路面にスクールゾーンの表記を行う。	高知市道路整備課
06-1	江陽小学校 (R5.6.20)	高知市北本町3丁目198付近 (エネオス北本町SS前) (県道384号線(北本町領石線))	市道176号線が狭く、県道からの進入車と接触する危険性がある。	ラバーボールを設置する。	高知土木事務所
08-1	旭東小学校 (R5.6.20)	高知市福井扇町76-12 (福寿園南側南北道路) (市道旭街566号線)	車の通行量が多いが、歩道もなく、すれ違う際に接触する危険性がある。	グリーンベルトを設置する。	高知市道路整備課
08-2	旭東小学校 (R5.6.20)	高知市中須賀町1556-4 (JR旭駅東側の歩道橋) (市道旭街172号線)	雨天時や冬季の凍結時などが滑りやすい状況である。	滑り止め対策を実施する。	高知市道路整備課
10-1	潮江東小学校 (R5.6.14)	高知市潮新町2丁目1803-2 (国道56号線から1本東の南北道路) (市道潮江323号線)	自動車・自転車の交通量が多く、スピードも速いため危険である。	交差点内カラーの化を行う。	高知市道路整備課
10-1	潮江東小学校 (R5.6.14)	高知市潮新町2丁目1803-3及び潮新町2丁目100-17付近 (国道56号線から1本東の南北道路) (市道潮江323号線)	自動車・自転車の交通量が多く、スピードも速いため危険である。	横断歩道の塗り直しを行う	高知南警察署
10-2	潮江東小学校 (R5.6.14)	高知市潮新町2丁目178-2付近 (潮江東小学校西側道路) (市道潮江263号線)	正門付近の交通量が多く、正門正面が交差点だが、減速せず走行するため危ない。	交差点内のカラー化を行う。	高知市道路整備課
11-1	小高坂小学校 (R5.6.23)	高知市新屋敷1丁目150-2 (小高坂小学校南側道路) (市道小高坂51号線)	全児童が正門を通るが、道幅が狭く、中・高校生の自転車や制限速度を超えた車が多いため、危険である。	横断歩道の塗りなおし、パトロールを行う。	高知警察署
13-1	泰小学校 (R5.6.15)	高知市中泰泉寺57-2 (泰ふれあいセンター西側南北道路) (市道泰9号線)	道幅が狭く、通勤時間帯は交通量が多いため、接触する危険性がある。	側溝の改良を行う。	高知市道路整備課
14-1	初月小学校 (R5.6.15)	高知市西久万69-7付近～高知市中久万202-4付近 (楢内橋から中久万橋の区間) (市道初月2号線)	道が狭くカーブが多いが、スピードを出さず車が多い。	通学路標識を設置する。	高知市道路整備課
14-2	初月小学校 (R5.6.15)	高知市西久万69-7付近 (楢内橋北側) (市道初月64号線)	市道初月2号線に出る際に出合い頭の事故が多い	ストップマークを再設置する。	高知市学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
14-3	初月小学校 (R5.6.15)	高知市西久万69-7付近 (楢内橋北側) (市道初月2号線)	市道初月64号線から出てくる際に出合い頭の事故が多い	外側線の引き直しを行う。	高知市道路整備課
15-1	横浜小学校 (R5.6.12)	高知市瀬戸東町1丁目15付近 (市道長浜114号線)	ストップマークが劣化しており、止まる位置が見えにくい。	ストップマークを設置する。	高知市学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
16-1	長浜小学校 (R5.6.12)	高知市長浜4812-2付近 (長浜小学校北西交差点) (市道長浜4号線)	交通量が多く、横断歩道が薄くなっている。	横断歩道、ダイヤモンドの塗り直しを行う。	高知南警察署
16-1	長浜小学校 (R5.6.12)	高知市長浜4812-2付近 (長浜小学校北西交差点) (市道長浜4号線)	交通量が多く、横断歩道が薄くなっている。	グリーンベルトを設置する。	高知市道路整備課
16-1	長浜小学校 (R5.6.12)	高知市長浜4812-2付近 (長浜小学校北西交差点) (市道長浜4号線)	交通量が多く、横断歩道が薄くなっている。	通学路標識を設置する。	高知市道路管理課
16-2	長浜小学校 (R5.6.12)	高知市長浜632-2付近 (長浜病院前交差点) (県道34号線(桂浜はりまや線)、市道長浜4号線)	交通量が多く、横断歩道が薄くなっている。また、道が狭く、児童のすぐそばを車が通行している。	横断歩道の塗り直しを行う。	高知南警察署
22-1	布師田小学校 (R5.6.20)	高知市布師田3720付近 (県道249号線(御免中島高知線)、市道布師田52号線)	交通量が多いが、横断歩道が消えており、危険である。	外側線、センターライン等の白線の引き直しを行う。	高知土木事務所
22-1	布師田小学校 (R5.6.20)	高知市布師田3720付近 (県道249号線(御免中島高知線)、市道布師田52号線)	交通量が多いが、横断歩道が消えており、危険である。	外側線、センターライン等の白線の引き直しを行う。	高知市道路整備課
22-1	布師田小学校 (R5.6.20)	高知市布師田3720付近 (県道249号線(御免中島高知線)、市道布師田52号線)	交通量が多いが、横断歩道が消えており、危険である。	横断歩道の引き直しを行う。	高知東警察署
23-1	一宮小学校 (R5.6.13)	高知市一宮西町2丁目432-4付近 (北前岡橋～南前岡橋) (市道一宮614号)	交通量が多く危険な状態。	通学路標識を設置する。	高知市道路整備課
24-1	久重小学校 (R5.9.13)	高知市久礼野2340-16付近～高知市重倉752付近 (小学校正門前から宮前橋三叉路までの区間) (市道一宮2号線)	部分的に路側帯やセンターラインが引かれているが、消えかけている又は消えている。道が狭く、見通しの悪い箇所がある。	外側線の一部引き直し・新設、グリーンベルトを設置する。	高知市道路整備課
26-1	朝倉小学校 (R5.6.15)	高知市朝倉丙1822-1付近 (唹内電停付近) (県道386号線(朝倉伊野線))	電車軌道敷内を児童が通行している状況で電車と接触する危険性がある。	県道386号線にグリーンベルトを設置する。	高知土木事務所
26-2	朝倉小学校 (R5.6.15)	高知市朝倉丙1144付近 (JR朝倉駅から朝倉小学校西側付近までの県道) (県道38号線(高知土佐線)、県道386号線(朝倉伊野線))	歩道に高低がある箇所や歩道のない箇所があり、道幅も狭いため、車と接触する危険性がある。	歩道の設置を行う。	高知土木事務所
27-1	鴨田小学校 (R5.6.26)	高知市神田800-4付近 (飯島神社前付近) (市道鴨田4号線)	付近の改修後側溝と取り合いができておらず、段差が生じている箇所、グレーチングのない箇所があるため、危険である。	側溝に蓋掛けをする。	高知市道路整備課
29-1	介良小学校 (R5.6.8)	高知市介良乙2815-2付近 (正門前) (市道介良120号線、市道介良122号線)	登校時に道路の両端を児童が通行しており、車との接触する危険性がある。	グリーンベルトを設置する。	高知市道路整備課
29-2	介良小学校 (R5.6.8)	高知市介良乙2793-2付近 (体育館前) (市道介良122号線)	道路縁に段差があり、水路に転落する危険性がある。	道路縁を道路と平行になるように改修する。	高知市道路整備課
29-3	介良小学校 (R5.6.8)	高知市介良乙1644-6付近 (JA介良支所西) (県道243号線(田村高須線))	ゆるやかなカーブのある直線道路で見通しがよく、スピードが出やすいため、横断歩道でとまらない。	横断歩道前に注意喚起の看板を設置する。	高知土木事務所
30-1	大津小学校 (R5.6.19)	高知市大津乙406-2付近～高知市大津乙398-2付近 (靈波之光高知支所前道路) (市道大津128号線)	道路が狭く、速いスピードで通行する車が多い。歩行者自転車も多く、危険である。	路面標示を設置する。	高知市道路整備課
30-1	大津小学校 (R5.6.19)	高知市大津乙406-2付近～高知市大津乙398-2付近 (靈波之光高知支所前道路) (市道大津128号線)	道路が狭く、速いスピードで通行する車が多い。歩行者自転車も多く、危険である。	横断歩道の塗り替えを行う(経過確認後に判断)	高知東警察署
30-2	大津小学校 (R5.6.19)	高知市大津乙953-2付近、高知市大津乙953-5付近 (県道248号線(栗山大津線)高架下(舟入川北側)) (市道大津4号線、市道大津78号線)	スピードを出したまま、高架下を右左折する車が多く、危険である。	路面標示(市道大津4号線)、外側線(市道大津78号線)を設置する	高知市道路整備課
30-3	大津小学校 (R5.6.19)	高知市大津乙14-1付近 (依光橋南側付近) (市道大津92号線、市道大津183号線)	減速せずに通行する車があり、危険である。	外側線の引き直しを行う	高知市道路整備課
30-3	大津小学校 (R5.6.19)	高知市大津乙14-1付近 (依光橋南側付近) (市道大津92号線、市道大津183号線)	減速せずに通行する車があり、危険である。	安全指導	大津小学校
30-4	大津小学校 (R5.6.19)	高知市大津乙413-4付近 (県道248号線(栗山大津線)高架下(舟入川南側))	歩行者がいても停止しない車が多く、危険である。	横断歩道のカラー化を行う。	高知土木事務所
30-5	大津小学校 (R5.6.19)	高知市大津乙1050-3付近 (ベルモニー会館大津店前) (県道31号線(前浜権野線))	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の塗り替えを行う。	高知東警察署
31-1	朝倉第二小学校 (R5.6.26)	高知市朝倉栗364-4付近 (朝倉第二小学校西側の石橋) (市道朝倉229号線)	橋を南北に往来する車が多く、児童と接触する危険がある。	ストップマークを設置する。	高知市学校環境整備課 (くらし・交通安全課)

令和5年度 通学路における危険箇所状況学校一覧（事務局：高知市教育委員会学校環境整備課）

番号	学校名 (合同点検実施日)	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
31-2	朝倉第二小学校・高知学芸 中学校 (R5.6.26)	高知市鶴来集177-22付近 (高知学芸中・高等学校北側の一ツ橋) (市道朝倉256号線)	橋を通行する際、自動車や自転車、歩行者が交錯し、危険である。	安全指導を行う。	高知学芸中学校
31-3	朝倉第二小学校 (R5.6.26)	高知市朝倉西町2丁目69-2付近～高知市大谷公園町1469-25付近 (大谷北公園北側の苅萱橋) (市道朝倉262号線)	車の交通量が多く、橋付近では横断歩道がなく渡りにくい状況である。	ストップマークを設置する。	高知市学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
31-3	朝倉第二小学校 (R5.6.26)	高知市朝倉西町2丁目69-2付近～高知市大谷公園町1469-25付近 (大谷北公園北側の苅萱橋) (市道朝倉262号線)	車の交通量が多く、橋付近では横断歩道がなく渡りにくい状況である。	グリーンベルトを設置する。	高知市道路整備課
32-1	潮江南小学校 (R5.6.16)	高知市南竹島町6-1付近 (市道潮江6号線、市道潮江218号線)	道幅が狭く、通勤時間帯は交通量が多いため、接触する危険性がある。	通学路標識の更新、外側線引き直し、グリーンベルト設置	高知市道路整備課
32-2	潮江南小学校 (R5.6.16)	高知市高見町265-4付近 (潮江南小学校北側東西道路) (市道潮江160号線、市道潮江564号線)	道幅が狭く、通勤時間帯は交通量が多いため、接触する危険性がある。	口頭指導を行う	潮江南小学校課
33-1	神田小学校 (R5.6.19)	高知市神田1060-24付近 (山崎建設工業前水路) (市道鴨田5号線)	歩道がなく、登下校時間の車どおりが多いため、端により通行しているが、水路に落ちそうである。	ガードパイプ、ラバーボールを設置する。	高知市道路整備課
33-2	神田小学校 (R5.6.19)	高知市神田1094-2付近 (四国段ボール工場南側道路) (市道鴨田125号線)	用水路に落ちそうになることがある。	安全指導を行う。	神田小学校
33-3	神田小学校 (R5.6.19)	高知市神田954-4付近 (ファミリーマート高知神田東店前交差点) (市道鴨田143号線)	交差点から東へ向かう際、民家で死角になる場所があり、運転手が児童に気づくのが遅れるため、危険である。	外側線、グリーンベルトを設置する。	高知市道路整備課
33-4	神田小学校 (R5.6.19)	高知市神田2163-1付近～高知市神田2096付近 (吉野ゴルフ南西の交差点から山崎技研南側までの区間) (市道潮江1号線)	外側線や横断歩道が消えかけており、歩車の区別がつかなくなっている。	外側線の引き直しを行う。	高知市道路整備課
33-4	神田小学校 (R5.6.19)	高知市神田2163-1付近～高知市神田2096付近 (吉野ゴルフ南西の交差点から山崎技研南側までの区間) (市道潮江1号線)	外側線や横断歩道が消えかけており、歩車の区別がつかなくなっている。	横断歩道、とまれの塗り直しを行う。	高知南警察署
34-1	泉野小学校 (R5.6.21)	高知市東泰泉寺416-3～高知市東泰泉寺191付近 (東泰泉寺公園東側の南北道路) (市道泰79号線、市道泰355号線)	ガードパイプなどが腐食し、危険な状態である。	ガードパイプの更新を行う。	高知市道路整備課
35-1	一宮東小学校 (R5.6.13)	高知市一宮東町2丁目3038-1 (トーマン団地入口交差点) (市道一宮470号線)	団地から下ってくる車のスピードが速く、横断歩道がない場所を横断しているため、危険である。	ストップマークを設置する。	高知市学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
35-1	一宮東小学校 (R5.6.13)	高知市一宮東町2丁目3038-1 (トーマン団地入口交差点) (市道一宮470号線)	団地から下ってくる車のスピードが速く、横断歩道がない場所を横断しているため、危険である。	外側線、中央線の塗り直し及び減速ドットを設置する。	高知市道路整備課
36-1	十津小学校 (R5.6.8)	高知市十津2356-1付近 (旧エースワン十津店北西) (市道三里172号線・市道三里211号線)	脇道から通学する児童が車道に出る際に車と接触する危険性がある。	ストップマークを設置する。	高知市学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
39-1	横内小学校 (R5.6.9)	高知市西塚ノ原14-4付近 (モイロード和田マンション前の横断歩道) (市道旭街950号線)	旭北町からの交通量が多く、下りはスピードが出て危険であり、横断歩道前で停止しない車がいる。	横断歩道のカラー化を行う。	高知市道路整備課
39-2	横内小学校 (R5.6.9)	高知市細川254-2付近 (モイロード和田マンション前の横断歩道北側) (市道旭街950号線)	道路(東側)に樹木が被さり、実が落ちるため、車がそれを避けて通行しようとするため、危険である。	土地所有者へ折衝し、樹木の剪定を行う。	高知市道路管理課
39-3	横内小学校 (R5.6.9)	高知市西塚ノ原81-3付近 (高知生協病院南交差点(アール・ヴェール前交差点)) (市道旭街16号線)	横断歩道部分に歩道がなく、車道で待っている状況である。	外側線の塗り直しを行う。	高知市道路整備課
39-3	横内小学校 (R5.6.9)	高知市西塚ノ原81-3付近 (高知生協病院南交差点(アール・ヴェール前交差点)) (市道旭街16号線)	横断歩道部分に歩道がなく、車道で待っている状況である。	横断歩道2か所の塗り直しを行う。	高知警察署
39-4	横内小学校 (R5.6.9)	高知市横内176-4付近 (喫茶クリスタル東側交差点) (県道44号線(高知北環状線))	北道の車が多く、雨の日は渋滞が発生している。また、西進車が左折時に登下校時と接触する危険性がある。	口頭・街頭指導を行う。	横内小学校
39-5	横内小学校 (R5.6.9)	高知市塚ノ原268付近 (サン美容室北側の交差点) (市道旭街69号線)	カーブミラーに死角があり、歩行者が確認できない。	ストップマークを設置する。	高知市学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
40-1	鏡小学校 (R5.6.16)	高知市鏡車峰120-3～鏡今井22-2付近 (小川口橋から川口橋までの区間) (県道6号線(高知伊予三島線))	普通車や工事車両が登校時に多く、スピードが速い。	グリーンベルトを設置する。	高知土木事務所
40-2	鏡小学校 (R5.6.16)	高知市鏡小浜1-1～鏡小浜128-9付近 (高知市鏡庁舎から鏡駐在所までの区間) (県道6号線(高知伊予三島線))	通勤時の通行量が多く、歩車の区別がないため、車と児童が近く危険である。	外側線、センターラインの引き直しを行う。	高知土木事務所
43-1	春野西小学校 (R5.6.27)	高知市春野町弘岡上3186付近 (弘岡上八幡宮から南東付近) (市道春野町1121号線)	歩道分が狭く、夏場は通行できないほどの草が茂っている。	仁淀川堤防の草刈(国施工)に併せて、定期的(2回/年)に市道沿いの草刈も実施している。	高知市道路管理課
43-2	春野西小学校 (R5.6.27)	高知市春野町弘岡下4274付近 (北山精肉店東付近) (市道春野町1号線)	通行車両のスピードが速く危険である。	パトロールを実施する。	高知南警察署
43-2	春野西小学校 (R5.6.27)	高知市春野町弘岡下4274付近 (北山精肉店東付近) (市道春野町1号線)	通行車両のスピードが速く危険である。	口頭・街頭指導を行う。	春野西小学校
43-3	春野西小学校 (R5.6.27)	高知市春野町弘岡上1789-1付近 (朝倉商会北側付近) (市道春野町15号線)	ダンプ等の大型車両のスピードが速く危険である。	通学路標識を設置する。	高知市道路管理課
4-1	高知江の口特別支援学校 (R5.8.29) ※県実施分	高知市大原町74付近の横断歩道(東西・南北) (市道潮江411号線)	脇道と総合体育館北側の道路が合流する地点となり、脇道から広めの道路に出る自動車や自転車等が行きか、自転車が十分止まらず、すり抜けることが見受けられ、登下校時に危険である。	横断歩道のカラー化を行う。	高知市道路整備課
4-2	高知江の口特別支援学校 (R5.8.29) ※県実施分	高知市大原町71-2付近の道路(東西) (市道高知街3号線)	高知市総合体育館の入り口で、通学時間帯に多くの自転車や自動車を通るが、見通しが若干悪く、体育館に出入りする車等の往来があり、登下校中の児童生徒(自転車、徒歩)のすぐそばを車が通行し危険である。	路面の塗装又はカラー化を行う。	高知市道路整備課
4-3	高知江の口特別支援学校 (R5.8.29) ※県実施分	高知市大原町119-4付近の道路(東西) (市道高知街3号線)	南北と東西に向かう道路や歩道が交差する場所で、東西に向かう自転車や車両等が行きかうため、特に登校時の自転車が速く、スピードも出しており接触しそうで危険である。	道路の一部補修を行う。	高知市道路整備課