

春季調査の結果概要



桜が多く見られる場所（2018.3.28-29 撮影）

【自然環境保全区域の指定候補地】



No13
平家の滝・森林公園

【景観形成区域の指定候補地】



No23 狩山河内神社（イチイガシ）と吉原川（右の写真は吉原川沿いの山地斜面）



No28
違野の的湍川と巨岩のある
水田風景

【指定候補地以外の場所：新規候補地となる可能性あり】



雪光山南面

：雪光山は、土佐藩を訪れた伊能忠敬が地図作成の際に方位を見た山。城下からも見える山であるため、守りたいとの意見あり（平成 30 年度 鏡川流域ネットワーク情報交流会）



鏡ダム

：野鳥が多く、市民がバードウォッチングや写真撮影をしている。春は花見客が訪れ、通年ではランニングやサイクリングを楽しむ人が見られる（平成 29 年度 第 2 回鏡川清流保全審議会アンケート）








重倉川

：過去には泳げる淵が何か所かあった。ヤマザクラやモミジが群生し、近年は地元で周辺木の除伐が行われ、眺望にも優れる（鏡川清流保全区域指定検討業務アンケート）

No.31 鏡川本川上流の堰群の現状（2018.5.25 撮影）

：現役の堰（頭首工）は 12 か所中 3 か所に留まる。候補地としての是非について検討が必要。

	写真		状態
①			* 斜め堰（Co） * 本体崩壊
②			* 直角堰（Co） * 水通し×3 * 左岸取水路 崩壊
③			* 斜め堰（Co+練積） * 水通し×2 * 右岸取水口 機能
④			* 直角堰＋斜め堰（Co） * 水通し×2 * ③への導水にて機能
⑤			* 直角堰（Co） * 水通し×2 * 左岸水路 閉塞
⑥			* 直角堰（Co） * 水通し×1 * 左岸水路 機能

⑦			* 直角堰 (Co) * 水通し×2 * 右岸取水口 閉塞
⑧			* 直角堰 * 本体崩壊
⑨			* 直角堰 (Co) * 水通し×1 * 取水道 機能なし
⑩			* 砂防？ (練積)
⑪			* 直角堰 (Co) * 水通し×1 * 取水パイプ 機能？
⑫			* 砂防？ (練積) * 下流で河床低下