


まるばし  
保育園

1-1  
まるばし保育園東側市道  
(市道秦54号線)  
<集団移動経路の状況・危険内容>  
朝夕の交通量が多いが、歩道がなく路側帯の白線  
も消えかかっている  
<対策内容>  
白線の塗り直しを実施済






令和元年度 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険箇所状況(ふくのたね保育園) 合同点検実施日 R元. 8. 22



ふくのたね  
保育園 旭

1-4  
星ヶ丘公園に登る坂道, 交差点  
(市道旭街86号線)  
＜集団移動経路の状況・危険内容＞  
見通しが悪く車通りが多い, 一時停止線がない, 歩道が狭い  
＜対策内容＞  
路側帯の白線の引き直しを予定



1-5  
園の門の両サイドの側溝  
(市道旭街800号線)  
**<集団移動経路の状況・危険内容>**  
側溝の幅が大きいですが蓋がなく、木や草が生い茂っている  
**<対策内容>**  
支障樹木の伐採実施済

























1-13  
海里マリン病院東出入口付近  
(主要地方道桂浜宝永線)  
**<集団移動経路の状況・危険内容>**  
交通量が多く、スピードを出す車も多い。横断歩道  
付近の歩道と車道の間にはポール等がないため、危  
険を感じる  
**<対策内容>**  
・ポールコーン N=9本を新たに設置済  
・車道の外側線を延伸して、歩車道境界を明確に  
する(実施済)














令和元年度 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険箇所状況(杉の子第2幼稚園) 合同点検実施日 R元. 9. 19

