




令和4年度通学路における危険箇所(はりまや橋小学校) 合同点検実施日 R4.6.2 (1 / 2)



令和4年度通学路における危険箇所(はりまや橋小学校) 合同点検実施日 R4.6.2 (2 / 2)




令和4年度通学路における危険箇所(江陽小学校) 合同点検実施日 R4.6.13



令和4年度通学路における危険箇所(旭小学校) 合同点検実施日 R4.5.19 (1 / 3)

7-1
高知市本宮町 125 高知特別支援学校付近
〈通学路の状況・危険内容〉
・ 歩道が狭く，雨天時，児童の傘が当たりそうになる
〈対策内容〉
・ 交通安全指導


7-2
高知市本宮町 29-10
(市道旭街 187 号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
・ 車が減速せず，通行することがある
〈対策内容〉
・ 徐行の徹底を町内会に相談する




令和4年度通学路における危険箇所(旭小学校) 合同点検実施日 R4.5.19 (2 / 3)



令和4年度通学路における危険箇所(旭小学校) 合同点検実施日 R4.5.19 (3 / 3)



令和4年度通学路における危険箇所(旭東小学校) 合同点検実施日 R4.6.13 (1 / 2)



令和4年度通学路における危険箇所(旭東小学校) 合同点検実施日 R4.6.13 (2 / 2)



8-3

高知市旭町 1288-1 福井公園付近
(市道旭町 135 号線)

〈通学路の状況・危険内容〉


・福井公園側の側溝に落ちる恐れがある

〈対策内容〉

・側溝蓋の新設を国へ要望する

福井公園

令和4年度通学路における危険箇所(潮江東小学校) 合同点検実施日 R4.5.18 (1 / 3)




10-1
高知市北新田町 18 付近
〈通学路の状況・危険内容〉
・横断する自転車がが多く、児童と接触する恐れがある
〈対策内容〉
・停止線の塗り直し

10-4
高知市新田町 15-16 付近
〈通学路の状況・危険内容〉
・横断歩道上に右折車が停止することが多く、児童の横断の支障となっている
〈対策内容〉
・注意喚起の標識設置を検討する

令和4年度通学路における危険箇所(潮江東小学校) 合同点検実施日 R4.5.18 (2 / 3)




令和4年度通学路における危険箇所(潮江東小学校) 合同点検実施日 R4.5.18 (3 / 3)




令和4年度通学路における危険箇所(小高坂小学校) 合同点検実施日 R4.6.7 (1 / 2)




令和4年度通学路における危険箇所(秦小学校) 合同点検実施日 R5.3.24 (1 / 1)




令和4年度通学路における危険箇所(初月小学校) 合同点検実施日 R4.5.31, R4.6.13 (1 / 2)




令和4年度通学路における危険箇所(初月小学校) 合同点検実施日 R4.5.31, R4.6.13 (2 / 2)



令和4年度通学路における危険箇所(横浜小学校) 合同点検実施日 R4.6.1 (1 / 2)



令和4年度通学路における危険箇所(横浜小学校) 合同点検実施日 R4.6.1 (2 / 2)



15-2

高知市横浜東町2付近

(県道34号線)

〈通学路の状況・危険内容〉

・児童が信号待ちをしている状況に不安を感じる

〈対策内容〉


・ポストコーンを設置した

令和4年度通学路における危険箇所(浦戸小学校) 合同点検実施日 R4.6.1



18-1
高知市浦戸 770-4 付近
(市道浦戸2号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
・道幅が狭く危険である
〈対策内容〉
・判別不能となった道路表示の復元を検討する

令和4年度通学路における危険箇所(布師田小学校) 合同点検実施日 R4.6.6



22-1
高知市布師田 1346-2 付近
(市道布師田 3 号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
・道幅が狭く危険である
〈対策内容〉
・グリーンベルト及び通学路看板の設置を検討する


令和4年度通学路における危険箇所(久重小学校) 合同点検実施日 R4.5.20




令和4年度通学路における危険箇所(介良小学校) 合同点検実施日 R4.5.30



令和4年度通学路における危険箇所(大津小学校) 合同点検実施日 R4.6.6 (1 / 5)




令和4年度通学路における危険箇所(大津小学校) 合同点検実施日 R4.6.6 (3 / 5)



30-4
高知市大津乙 1398-3 付近
(舟戸天神社付近)
〈通学路の状況・危険内容〉
・過去、児童と車の接触事故が起きている
〈対策内容〉
・標識の更新や路面標示の補修を検討する

30-3
高知市大津乙 196-12 付近
(市道大津 127 号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
・歩道のない道路であるが、交通量が多く、危険である
〈対策内容〉
・付近の電柱に通学路の標識を設置した


令和4年度通学路における危険箇所(大津小学校) 合同点検実施日 R4.6.6 (4 / 5)



令和4年度通学路における危険箇所(大津小学校) 合同点検実施日 R4.6.6 (5 / 5)



令和4年度通学路における危険箇所(潮江南小学校) 合同点検実施日 R4.5.18



32-1

高知市高見町 229-8 付近
(学校敷地西側)


〈通学路の状況・危険内容〉

・道と道路側溝の境界が分かり辛く、転落の危険がある

〈対策内容〉

・反射鏡を設置した


令和4年度通学路における危険箇所(神田小学校) 合同点検実施日 R4.6.22




33-1
高知市神田 1508-6 付近
〈通学路の状況・危険内容〉
・児童が道路に飛び出しやすい状況である
〈対策内容〉
・外側線の塗り直しを検討する

33-2
高知市神田 1498-1 付近
(高座公民館付近)
〈通学路の状況・危険内容〉
・道と道路側溝の境界が分かり辛く、転落の危険がある
〈対策内容〉
・ガードパイプを設置した


令和4年度通学路における危険箇所(一宮東小学校) 合同点検実施日 R4.6.6



令和4年度通学路における危険箇所(横内小学校) 合同点検実施日 R4.6.14 (1 / 2)




令和4年度通学路における危険箇所(横内小学校) 合同点検実施日 R4.6.14 (2 / 2)



39-2
高知市塚ノ原 324 付近
〈通学路の状況・危険内容〉
・見通しの悪い交差点であり、危険である
〈対策内容〉
・ストップマークの設置、減速マーク塗り直し、路面表示の対応、制限速度の路面表示及び速度制限の標識新設、既存標識の更新を検討する

39-3
高知市塚ノ原 398-1 付近
〈通学路の状況・危険内容〉
・道路の合流地点であり、登下校時の交通量が多く、危険である
〈対策内容〉
・減速マーク塗り直し、路面表示の対応を検討する

令和4年度通学路における危険箇所(春野東小学校) 合同点検実施日 R4.6.3 (1 / 2)



令和4年度通学路における危険箇所(春野東小学校) 合同点検実施日 R4.6.3 (2 / 2)

42-2

高知市春野町西分 986 付近
(県道弘岡下種崎線)

〈通学路の状況・危険内容〉

・歩道のない区画があり危険である

〈対策内容〉

・歩道設置を検討する

