


令和5年度通学路における危険箇所状況(第四小学校)

合同点検実施日 R5.6.23




令和5年度通学路における危険箇所状況(江陽小学校)

合同点検実施日 R5.6.20



令和5年度通学路における危険箇所状況(旭東小学校)


合同点検実施日 R5.6.20 (1/2)



08-1
高知市福井扇町 76-12
(福寿園南側南北道路) (市道旭街 566 号線)
<通学路の状況・危険内容>
車の通行量が多いが、歩道もなく、すれ違う際に接触する危険性がある。
<対策内容>
グリーンベルトを設置

令和5年度通学路における危険箇所状況(旭東小学校)


合同点検実施日 R5.6.20 (2/2)



08-2
高知市中須賀町 1556-4
(JR 旭駅東側の歩道橋) (市道旭街 172 号線)
<通学路の状況・危険内容>
雨天時や冬季の凍結時などが滑りやすい状況
である。
<対策内容>
滑り止め対策を実施

令和5年度通学路における危険箇所状況(潮江東小学校)

合同点検実施日 R5.6.14



潮江東小学校

10-1
高知市潮新町2丁目1803-2
(国道56号線から1本東の南北道路)(市道潮江323号線)
<通学路の状況・危険内容>
自動車・自転車の交通量が多く、スピードも速いため危険である。
<対策内容>
交差点内のカラー化、横断歩道の塗り直し

10-2
高知市潮新町2丁目178-2付近(潮江東小学校西側道路)(市道潮江263号線)
<通学路の状況・危険内容>
正門付近の交通量が多く、正門正面が交差点だが、減速せず走行するため危ない。
<対策内容>
交差点内のカラー化

萩公園

令和5年度通学路における危険箇所状況(小高坂小学校)

合同点検実施日 R5.6.23



11-1

高知市新屋敷1丁目150-2

(小高坂小学校南側道路)(市道小高坂51号線)

<通学路の状況・危険内容>

全児童が正門を通るが、道幅が狭く、中・高校生の自転車や制限速度を超えた車が多いため、危険である。

<対策内容>

横断歩道の塗りなおし、パトロールを実施


令和5年度通学路における危険箇所状況(秦小学校)

合同点検実施日 R5.6.15




令和5年度通学路における危険箇所状況(初月小学校)

合同点検実施日 R5.6.15




令和5年度通学路における危険箇所状況(横浜小学校)

合同点検実施日 R5.6.12



令和5年度通学路における危険箇所状況(長浜小学校)

合同点検実施日 R5.6.12




令和5年度通学路における危険箇所状況(布師田小学校)

合同点検実施日 R5.6.20




令和5年度通学路における危険箇所状況(一宮小学校)

合同点検実施日 R5.6.13




令和5年度通学路における危険箇所状況(久重小学校)

合同点検実施日 R5.9.13




令和5年度通学路における危険箇所状況(朝倉小学校)

合同点検実施日 R5.6.15 (1/2)



令和5年度通学路における危険箇所状況(朝倉小学校)

合同点検実施日 R5.6.15 (2/2)




令和5年度通学路における危険箇所状況(鴨田小学校)

合同点検実施日 R5.6.26




令和5年度通学路における危険箇所状況(介良小学校)

合同点検実施日 R5.6.8



令和5年度通学路における危険箇所状況(大津小学校)

合同点検実施日 R5.6.19 (2/2)



30-5
高知市大津乙 1050-3 付近
(ベルモニー会館大津店前) (県道 31 号線 (前浜植野線))
<通学路の状況・危険内容>
横断歩道が消えかけている。
<対策内容>
横断歩道の塗り替え

30-3
高知市大津乙 14-1 付近
(依光橋南側付近) (市道大津 92 号線, 市道大津 183 号線)
<通学路の状況・危険内容>
減速せずに通行する車があり, 危険である。
<対策内容>
外側線の引き直し, 安全指導


大津小学校

大津小学校入口

大津児童公園

高知市立大津小学校


令和5年度通学路における危険箇所状況(朝倉第二小学校・高知学芸中学校) 合同点検実施日 R5.6.26 (1/2)






令和5年度通学路における危険箇所状況(潮江南小学校)

合同点検実施日 R5.6.16



令和5年度通学路における危険箇所状況(神田小学校)

合同点検実施日 R5.6.19 (1 / 3)



33-1
高知市神田 1060-24 付近
(榎山崎建板工業前水路) (市道鴨田 5 号線)
<通学路の状況・危険内容>
歩道がなく、登下校時間の車どおりが多いため、端により通行しているが、水路に落ちそうである。
<対策内容>
ガードパイプ、ラバーポールを設置


33-2
高知市神田 1094-2 付近
(四国段ボール工場側南側道路) (市道鴨田 125 号線)
<通学路の状況・危険内容>
用水路に落ちそうになることがある。
<対策内容>
安全指導

神田小学校

令和5年度通学路における危険箇所状況(神田小学校)

合同点検実施日 R5.6.19 (2 / 3)





33-4

高知市神田 2163-1 付近～高知市神田 2096 付近

(吉野ゴルフ南西の交差点から山崎技研南側までの区間)(市道潮江1号線)

<通学路の状況・危険内容>


外側線や横断歩道が消えかけており、歩車の区別がつかなくなっている。

<対策内容>

外側線の引き直し、横断歩道、とまれの塗り直し


令和5年度通学路における危険箇所状況(泉野小学校)

合同点検実施日 R5.6.21



令和5年度通学路における危険箇所状況(一宮東小学校)

合同点検実施日 R5.6.13



令和5年度通学路における危険箇所状況(横内小学校)

合同点検実施日 R5.6.9 (1/2)



令和5年度通学路における危険箇所状況(横内小学校)

合同点検実施日 R5.6.9 (2 / 2)



旭中学校

39-4
高知市横内 176-4 付近 (喫茶クリスタル東側交差点) (県道 44 号線 (高知北環状線))
<通学路の状況・危険内容>
北道の車が多く、雨の日は渋滞が発生している。また、西進車が左折時に登下校時と接触する危険性がある。
<対策内容>
学校での口頭・街頭指導

39-5
高知市塚ノ原 268 付近 (サン美容室北側の交差点) (市道旭街 69 号線)
<通学路の状況・危険内容>
カーブミラーに死角があり、歩行者が確認できない。
<対策内容>
ストップマークを設置


横内小学校

令和5年度通学路における危険箇所状況(鏡小学校)

合同点検実施日

R5.6.16

(1 / 2)




令和5年度通学路における危険箇所状況(鏡小学校)

合同点検実施日

R5.6.16

(2 / 2)



令和5年度通学路における危険箇所状況(春野西小学校)

合同点検実施日 R5.6.27 (1/3)




令和5年度通学路における危険箇所状況(春野西小学校)

合同点検実施日 R5.6.27 (2/3)




令和5年度通学路における危険箇所状況(春野西小学校)

合同点検実施日 R5.6.27 (3/3)



令和5年度通学路における危険箇所状況(高知江の口特別支援学校)

合同点検実施日 R5. 8. 29 ※県実施分



4-1
高知市大原町 74 付近の横断歩道 (東西・南北)
(市道潮江 411 号線)
<通学路の状況・危険内容>
脇道と総合体育館北側の道路が合流する地点となり、脇道から広めの道路に出る自動車や自転車等が行きかい、自転車が十分止まらず、すり抜けることが見受けられ、登下校時に危険である。
<対策内容>
横断歩道のカラー化

4-2
高知市大原町 71-2 付近の道路 (東西)
(市道高知街 3 号線)
<通学路の状況・危険内容>
高知市総合体育館の入り口で、通学時間帯に多くの自転車や自動車を通るが、見通しが若干悪く、体育館に出入りする車等の往来があり、登下校中の児童生徒 (自転車、徒歩) のすぐそばを車が通行し危険である。
<対策内容>
路面の塗装又はカラー化

高知江の口特別支援学校

4-3
高知市大原町 119-4 付近の道路 (東西)
(市道高知街 3 号線)
<通学路の状況・危険内容>
南北と東西に向かう道路や歩道が交差する場所で、東西に向かう自転車や車両等が行きかうため、特に登校時の自転車が多く、スピードも出しており接触しそうで危険である。
<対策内容>
道路の一部補修