

令和7年度 通学路における危険箇所状況学校一覧(事務局:高知市教育委員会学校環境整備課)

学校番号	箇所番号	学 校 名 (合同点検実施日)	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
07	1	旭小学校 (R7.7.7)	高知市長尾山町36付近 (県道6号線)	道路幅が狭いがスピードを出している車も多く接触事故の危険がある。	巡回の実施	高知警察署
07	2	旭小学校 (R7.7.7)	高知市鏡川町49-4付近 (市道旭街279号線)	側溝の蓋掛けがされておらず、転落防止柵もないため児童が転落すると危険。	転落防止柵の一部設置	道路維持課
08	3	旭東小学校 (R7.7.14)	高知市旭天神町40付近 (市道旭街1号線)	三差路の交差点だがカーブで見通しが悪く、道路幅も狭いため、車両がすれ違う時には路側帯間際まで追ってくることもあり、児童と接触する危険がある。	交差点北側の横断歩道のカラー化	道路維持課
08	3	旭東小学校 (R7.7.14)	高知市旭天神町40付近 (市道旭街1号線)	三差路の交差点だがカーブで見通しが悪く、道路幅も狭いため、車両がすれ違う時には路側帯間際まで追ってくることもあり、児童と接触する危険がある。	路面にストップマークを標示	学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
08	4	旭東小学校 (R7.7.14)	高知市福井町1027-19付近 (市道旭街135号線)	道路横を水路が通っているが、柵がない箇所がある。雨天時には水量も増し、転落の危険もあるため危険である。	転落防止柵の設置	道路維持課
08	5	旭東小学校 (R7.10.24)	旭東小学校から高知学園までの道路 (市道旭街3号線)	通学時間帯は交通量が多いが、道路幅が狭いため車両がすれ違う時には路側帯まで進入する区間もあり危険である。	側溝の蓋掛け	道路維持課
08	5	旭東小学校 (R7.10.24)	旭東小学校から高知学園までの道路 (市道旭街3号線)	通学時間帯は交通量が多いが、道路幅が狭いため車両がすれ違う時には路側帯まで進入する区間もあり危険である。	取り締まりの強化	高知警察署
08	6	旭東小学校 (R7.12.23)	高知学園からいかたつ橋までの道路 (市道旭街3号線)	通学時間帯は交通量が多いが、道路幅が狭いため車両がすれ違う時には路側帯まで進入する区間もあり危険である。	外側線の引き直し	道路維持課
11	7	小高坂小学校 (R7.7.15)	小高坂小学校南側の道路 (市道小高坂51号線)	道路幅は狭いが交通量が多く、スピード超過の車も見られる。「止まれ」の道路標示が薄れており、ドライバーの見落としが懸念される。	・「止まれ」標示の塗り直し ・巡回の実施	高知警察署
11	8	小高坂小学校 (R7.7.15)	小高坂小学校南側の道路 (市道小高坂51号線)	路側帯で一部陥没箇所があり、踏くと危険。	陥没箇所の修繕	道路維持課
23	9	一宮小学校 (R7.7.16)	高知市一宮南町1丁目11-11付近 (県道249号線)	通学時間帯は交通量が多いが、歩道が途切れている箇所もあり、車両との接触事故が懸念され危険である。	拡幅工事の実施	土木事務所
23	10	一宮小学校 (R7.7.16)	高知市一宮西町2丁目9-20付近 北前岡橋 (市道一宮155号線)	通学時間帯は交通量が多くなるが、橋の北側には横断歩道がなく、児童は任意の場所で道路を横断している状況であるため、事故が懸念される。	横断歩道の設置	高知東警察署
23	11	一宮小学校 (R7.10.6)	高知市一宮西町3丁目1-31付近 (市道一宮155号線)	R7.7月に南進する自動車と横断歩道を渡ろうとした下校中の児童が接触する事故が発生した。今後事故が起こらないよう対策が必要である。	・横断歩道標識の向きの調整 ・取り締まりの強化	高知東警察署
23	11	一宮小学校 (R7.10.6)	高知市一宮西町3丁目1-31付近 (市道一宮155号線)	R7.7月に南進する自動車と横断歩道を渡ろうとした下校中の児童が接触する事故が発生した。今後事故が起こらないよう対策が必要である。	横断歩道のカラー化	道路維持課
23	11	一宮小学校 (R7.10.6)	高知市一宮西町3丁目1-31付近 (市道一宮155号線)	R7.7月に南進する自動車と横断歩道を渡ろうとした下校中の児童が接触する事故が発生した。今後事故が起こらないよう対策が必要である。	路面にストップマークを標示	学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
26	12	朝倉小学校 (R8.1.20)	高知市朝倉丙227-12付近 (市道朝倉8号線)	道路幅が狭い上に、庭木が道路まで伸びて路側帯の歩行が困難となっている。見通しも悪く危険。	地権者への樹木剪定依頼	道路管理課
26	12	朝倉小学校 (R8.1.20)	高知市朝倉丙227-12付近 (市道朝倉8号線)	道路幅が狭い上に、庭木が道路まで伸びて路側帯の歩行が困難となっている。見通しも悪く危険。	路面にストップマークを標示	学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
27	13	鴨田小学校 (R7.7.10)	高知市神田2414-6付近 (県道37号線・市道鴨田586号線)	市道が抜け道ようになっており、車が県道へ侵入する際に歩道前で停止しないため、ヒヤリハットを多く目にする状況。通学時間帯は交通量も多いため危険。	歩道のカラー化	高知土木事務所
27	13	鴨田小学校 (R7.7.10)	高知市神田2414-6付近 (県道37号線・市道鴨田586号線)	市道が抜け道ようになっており、車が県道へ侵入する際に歩道前で停止しないため、ヒヤリハットを多く目にする状況。通学時間帯は交通量も多いため危険。	外側線の引き直し	道路維持課
28	14	一ツ橋小学校 (R7.7.8)	高知市吉田町6付近 (市道江ノ口13号線・26号線・27号線・31号線)	ゾーン30プラスに設定されている区画だが、スピードを出している車両や一時停止していない車両がいる。交差点が多いため見通しが悪く、スーパードもあり交通量が多いため事故の発生が懸念される。	・交差点のカラー化 ・イメージハンブの設置 ・横断歩道のカラー化	道路維持課
30	15	大津小学校 (R7.7.4)	高知市大津甲132-1付近 (国道195号線)	側溝蓋の一部がグラついており、上を歩くと転倒の危険がある。	側溝蓋の修繕	高知土木事務所

令和7年度 通学路における危険箇所状況学校一覧(事務局:高知市教育委員会学校環境整備課)

学校番号	箇所番号	学 校 名 (合同点検実施日)	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
30	16	大津小学校 (R7.7.4)	高知市大津乙935-1付近 (市道大津184号線)	水路に柵がなく、転落の危険がある。	水路の北側に転落防止柵の設置	道路維持課
30	17	大津小学校 (R7.7.4)	高知市大津乙890-2付近 (市道大津4号線)	外側線が消えかかっており、視認しづらいため車両との事故が懸念される。	・道路の南北に外側線の引き直し ・道路の北側にグリーンベルト設置	道路維持課
31	18	朝倉第二小学校 (R7.7.10)	高知市朝倉戊585-1付近 (市道朝倉12号線)	道路幅が狭い上に、ダンプカーが頻繁に通るため危険。	グリーンベルトの設置	道路維持課
31	19	朝倉第二小学校 (R7.7.10)	高知市朝倉甲513-38付近 (市道朝倉370号線)	道路の北側にはガードレールがあるが南側にはなく、側溝に転落することが懸念される。	ガードパイプの設置	道路維持課
33	20	神田小学校 (R7.7.10)	高知市神田1056-6付近 (市道鴨田117号線)	道路が緩くカーブしているため、南下してくる車両から横断歩道を西から東へ渡っている児童が見えづらく、事故が懸念される。	カーブミラーの設置	道路維持課
33	20	神田小学校 (R7.7.10)	高知市神田1056-6付近 (市道鴨田117号線)	道路が緩くカーブしているため、南下してくる車両から横断歩道を西から東へ渡っている児童が見えづらく、事故が懸念される。	路面にストップマークを標示	学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
33	21	神田小学校 (R8.1.20)	高知市神田1333-1付近 (市道鴨田118号線・鴨田458号線)	神田公園の東側で宅地造成工事を行っており、大型工事車両や作業車などが頻繁に出入りしている。鴨田118号線の道路幅は狭く、車両のすれ違いもスムーズにできないため、工事車両が横断歩道を塞いでしまい、通学中の児童が渡ることでできない状況が発生した。事故防止のためにも対策が必要である。	・側溝への蓋掛け、蓋掛け対象部分の転落防止柵を撤去 ・カーブミラーのサイズ調整	道路維持課
33	21	神田小学校 (R8.1.20)	高知市神田1333-1付近 (市道鴨田118号線・鴨田458号線)	神田公園の東側で宅地造成工事を行っており、大型工事車両や作業車などが頻繁に出入りしている。鴨田118号線の道路幅は狭く、車両のすれ違いもスムーズにできないため、工事車両が横断歩道を塞いでしまい、通学中の児童が渡ることでできない状況が発生した。事故防止のためにも対策が必要である。	路面にストップマークを標示	学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
33	21	神田小学校 (R8.1.20)	高知市神田1333-1付近 (市道鴨田118号線・鴨田458号線)	神田公園の東側で宅地造成工事を行っており、大型工事車両や作業車などが頻繁に出入りしている。鴨田118号線の道路幅は狭く、車両のすれ違いもスムーズにできないため、工事車両が横断歩道を塞いでしまい、通学中の児童が渡ることでできない状況が発生した。事故防止のためにも対策が必要である。	街頭指導の実施	高知南警察署
37	22	横浜新町小学校 (R7.7.14)	高知市長浜6327-1付近 (県道36号線・市道長浜2号線の交差点)	県道と市道の交差点だが、市道側はカーブになっているので見通しが悪く、交通量も多いため危険。	・ラバーボールの修繕 ・横断歩道のカラー化	高知土木事務所
39	23	横内小学校 (R7.7.11)	高知市横内153-83付近 (県道44号線)	側溝蓋の一部が欠けており、踏く危険がある。	側溝蓋の修繕	高知土木事務所
39	24	横内小学校 (R7.7.11)	高知市西塚ノ原79-6付近 (市道旭街16号線)	雑草により路側帯が狭くなっているため、児童が通る際に車道へ飛び出してしまう危険がある。	路側帯上の草刈り	道路維持課
39	25	横内小学校 (R7.7.11)	高知市口細山206-154付近 (市道旭街837号線)	広範囲で側溝が続いているが、柵もないため転落の危険がある。	外側線の引き直し	道路維持課
39	26	横内小学校 (R7.7.11)	高知市横内217-81付近 (市道旭街366号線)	カーブミラーの標示が経年劣化で消えているため、注意喚起のため書き直す必要がある。	カーブミラー注意板の更新	道路維持課
40	27	鏡小学校 (R7.7.7)	高知市鏡小浜6-2付近 川口橋 (県道6号線)	路線バスや大型車両が通ることがあり、橋の手前の建物などで見通しも悪い。車両通しのすれ違い時には路側帯へ接近することもあり危険。	路面にストップマークを標示	学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
42	28	春野東小学校 (R7.7.1)	高知市春野町芳原4721付近 (市道春野町8号線)	雨天時には水路の水があふれ、道路と水路の端が分からなくなるため、転落の危険がある。	路肩注意ボールの設置	道路維持課
43	29	春野西小学校 (R7.7.7)	高知市春野弘岡上631付近 (市道春野町158号線)	坂道になっており車両のスピードが出やすく、接触事故の危険がある。	路面に交差点マークを標示	道路維持課
43	29	春野西小学校 (R7.7.7)	高知市春野弘岡上631付近 (市道春野町158号線)	坂道になっており車両のスピードが出やすく、接触事故の危険がある。	路面にストップマークを標示	学校環境整備課 (くらし・交通安全課)
43	30	春野西小学校 (R7.7.7)	高知市春野弘岡下4327付近 (市道春野町18号線・春野町1号線の交差点)	一時停止や減速をしない車両が多く危険。	巡回の実施	高知南警察署
52	31	城西中学校 (R7.7.15)	城西中学校南側の道路 (市道小高坂3号線・小高坂91号線付近)	道路と歩道の段差に水たまりができ、雨天時は靴が濡れる。	雨水樹の増設・勾配調整	道路維持課
54	32	城東中学校 (R7.7.1)	城東中学校南側の道路 (市道江ノ口178号線)	一方通行の道路を逆走するバイク等がいる。また、この道路は20km/h規制だが、かなりのスピードで車両が通っており危険。	進入禁止標識を設置	高知警察署
55	33	潮江中学校 (R7.7.2)	潮江中学校南側の道路 (市道潮江46号線)	T字路になっており、見通しの悪さから車両同士が出会い頭に衝突する危険がある。	カーブミラーを設置	道路維持課

令和7年度 通学路における危険箇所状況学校一覧(事務局:高知市教育委員会学校環境整備課)

学校番号	箇所番号	学 校 名 (合同点検実施日)	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
56	34	一宮中学校 (R7.7.8)	高知北環状線(県道44号線)下トンネル (市道一宮638号線)	生徒の通る頻度が高いが照明がなく暗くて危険。	高架内照明の設置	道路維持課
56	34	一宮中学校 (R7.7.8)	高知北環状線(県道44号線)下トンネル (市道一宮638号線)	トンネル手前には曲がった坂道があり、スピードを出す車両もあるが、既存のカーブミラーは見えづらく見通しが悪いため危険。	カーブミラーのサイズ更新	道路維持課
56	35	一宮中学校 (R7.7.8)	高知市一宮南町1丁目9-10付近 (市道一宮94号線・県道384号線)	信号機が複数あるなど変則的な交差点。交通量が多いが待機場所が狭く、危険である。	横断歩道の塗り直し	高知東警察署
57	36	青柳中学校 (R7.7.4)	青柳中学校北側の道路 (市道高須3号線)	交差点だが建物や樹木などで見通しが悪い面があり、自動車と衝突する危険がある。	通学路の標識設置又は路面標示	道路維持課
57	36	青柳中学校 (R7.7.4)	青柳中学校北側の道路 (市道高須3号線)	交差点だが建物や樹木などで見通しが悪い面があり、自動車と衝突する危険がある。	街頭指導の実施	高知東警察署
57	36	青柳中学校 (R7.7.4)	青柳中学校北側の道路 (市道高須3号線)	交差点だが建物や樹木などで見通しが悪い面があり、自動車と衝突する危険がある。	地権者への樹木剪定依頼	道路管理課
60	37	三里中学校 (R7.7.14)	三里中学校東側の道路 (市道三里126号線)	スピード超過の車があり危険。	通学路の路面標示	道路維持課
60	38	三里中学校 (R7.7.14)	三里中学校南側の道路 (県道14号線)	スピード超過の車があり危険。	グリーンベルト設置、外側線の引き直し	高知土木事務所
63	39	介良中学校 (R7.7.4)	高知市介良99付近 (県道243号線)	交通量が多い道路だが、途中で歩道が途切れており、路肩を通ることになって危険。	道路の拡幅工事	高知土木事務所
64	40	大津中学校 (R7.7.15)	高知市大津乙903付近 (市道大津4号線)	交通量が多くスピード超過の車両多いため危険。	定期巡回の実施	高知東警察署
64	41	大津中学校 (R7.7.15)	高知市大津乙955-1付近 (市道大津87号線)	高架下へ抜ける坂道になっており、複数の道路がつながる交差点となっている。自転車の行き来が多いため危険。	定期巡回の実施	高知東警察署
64	42	大津中学校 (R7.7.15)	高知市大津乙959-1付近 (市道大津78号線 舟戸橋)	交通量が多くスピード超過の車両多いため危険。	定期巡回の実施	高知東警察署
65	43	旭中学校 (R7.7.14)	旭中学校東側の道路 (市道旭街950号線)	学校から道路を南へ下っていくと歩道が途中で途切れているため、本来はそこにある横断歩道を渡って向かいの歩道を渡ってほしいが、そのまま南下する生徒が多い。南下先にはマンションやホームセンターの駐車場出入口もあるため、事故が発生したこともあり、危険である。	横断歩道への誘導標示設置	道路維持課
	44	江ノ口特別支援学校 (R7.7.3)	高知市大原町120-5付近 (国道56号線・市道高知街3号線交差点)	歩行者や自転車の通行が多い場所だが、舗装が割れており置き転倒する危険がある。	舗装の修繕(国道部分)	高知国道維持出張所
	44	江ノ口特別支援学校 (R7.7.3)	高知市大原町120-5付近 (国道56号線・市道高知街3号線交差点)	歩行者や自転車の通行が多い場所だが、舗装が割れており置き転倒する危険がある。	舗装の修繕(市道部分)	道路維持課
	45	県立盲学校 (R7.7.11)	高知市越前町1丁目10-17付近 (市道小高坂86号線)	点字ブロックが破損している箇所があり危険。	点字ブロックの修繕	道路維持課
	46	県立盲学校 (R7.7.11)	高知市大膳町3-4付近 (市道小高坂86号線)	側溝の一部に隙間があり踏くと危険。また、点字ブロックが破損している箇所があり危険。	・側溝蓋の隙間修繕 ・点字ブロックの修繕	道路維持課