



令和7年度通学路における危険箇所状況(旭小学校)

合同点検実施日 R7.7.7




令和7年度通学路における危険箇所状況(旭東小学校)

合同点検実施日 R7.7.14




令和7年度通学路における危険箇所状況(旭東小学校)

合同点検実施日 R7. 10. 24




令和7年度通学路における危険箇所状況(旭東小学校)

合同点検実施日 R7.12.23




令和7年度通学路における危険箇所状況(小高坂小学校)

合同点検実施日 R7.7.15




令和7年度通学路における危険箇所状況（一宮小学校）

合同点検実施日 R7.7.16




令和7年度通学路における危険箇所状況(一宮小学校)

合同点検実施日 R7.10.6




令和7年度通学路における危険箇所状況(朝倉小学校)

合同点検実施日 R8.1.20




令和 7 年度通学路における危険箇所状況 (鴨田小学校)

合同点検実施日 R7. 7. 10




令和7年度通学路における危険箇所状況(一ツ橋小学校)

合同点検実施日 R7.7.8



令和7年度通学路における危険箇所状況(大津小学校)

合同点検実施日 R7.7.4 (1/2)




15
高知市大津甲 132-1 付近
(国道 195 号線)
<通学路の状況・危険内容>
側溝蓋の一部がグラついており、
上を歩くと転倒の危険がある。
<対策内容>
側溝蓋の修繕

合同点検実施日 R7.7.4 (2/2)



令和7年度通学路における危険箇所状況(朝倉第二小学校) 合同点検実施日 R7.7.10



合同点検実施日 R7.7.10

20

高知市神田 1056-6 付近

(市道鴨田 117 号線)

＜通学路の状況・危険内容＞

道路が緩くカーブしているため、南下してくる車両から横断歩道を西から東へ渡っている児童が見えづらく、事故が懸念される。

＜対策内容＞

- ・カーブミラーの設置
- ・路面にストップマークを標示

令和7年度通学路における危険箇所状況(神田小学校)

合同点検実施日 R8.1.20

21

高知市神田 1333-1 付近
(市道鴨田 118 号線・鴨田 458 号線)

＜通学路の状況・危険内容＞

神田公園の東側で宅地造成工事を行っており、大型工事車両や作業車などが頻繁に出入りしている。鴨田 118 号線の道路幅は狭く、車両のすれ違いもスムーズにできないため、工事車両が横断歩道を塞いでしまい、通学中の児童が渡ることでできない状況が発生した。事故防止のためにも対策が必要である。


＜対策内容＞

- ・側溝への蓋掛け、蓋掛け対象部分の転落防止柵を撤去
- ・カーブミラーのサイズ調整
- ・路面にストップマークを標示
- ・高知南署による街頭指導の実施




令和7年度通学路における危険箇所状況(横浜新町小学校)

合同点検実施日 R7. 7. 14



令和7年度通学路における危険箇所状況(横内小学校)

合同点検実施日 R7.7.11



令和7年度通学路における危険箇所状況(鏡小学校)

合同点検実施日 R7.7.7



令和7年度通学路における危険箇所状況(春野東小学校)

合同点検実施日 R7.7.1




令和7年度通学路における危険箇所状況(春野西小学校)

合同点検実施日 R7.7.7 (1/2)




令和7年度通学路における危険箇所状況(春野西小学校)

合同点検実施日 R7.7.7 (2/2)




令和7年度通学路における危険箇所状況(城西中学校)

合同点検実施日 R7.7.15



令和7年度通学路における危険箇所状況(城東中学校)

合同点検実施日 R7.7.1



32
城東中学校正門前
(市道江ノ口 178 号線)
〈通学路の状況・危険内容〉
一方通行の道路を逆走するバイク等がいる。また、この道路は 20 km/h 規制だが、かなりのスピードで車両が通る。
〈対策内容〉
進入禁止標識を設置


令和7年度通学路における危険箇所状況(潮江中学校)

合同点検実施日 R7.7.2



令和7年度通学路における危険箇所状況(一宮中学校)

合同点検実施日 R7.7.8



令和 7 年度通学路における危険箇所状況(青柳中学校)

合同点検実施日 R7. 7. 4




令和7年度通学路における危険箇所状況(三里中学校)

合同点検実施日 R7.7.14




令和7年度通学路における危険箇所状況(介良中学校)

合同点検実施日 R7.7.4




令和7年度通学路における危険箇所状況(大津中学校)

合同点検実施日 R7.7.15



令和7年度通学路における危険箇所状況(旭中学校)

合同点検実施日 R7.7.14



43

旭中学校東側の道路

(市道旭街 950 号線)

＜通学路の状況・危険内容＞

学校から道路を南へ下っていくと歩道が途中で途切れているため、本来はそこにある横断歩道を渡って向かいの歩道を渡ってほしいが、そのまま南下する生徒が多い。南下先にはマンションやホームセンターの駐車場出入口もあるため、事故が発生したこともあり、危険である。

＜対策内容＞

横断歩道への誘導標示設置

令和7年度通学路における危険箇所状況(江の口特別支援学校)

合同点検実施日 R7.7.3



令和7年度通学路における危険箇所状況(県立盲学校)

合同点検実施日 R7.7.11

