

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条に基づく耐震診断の結果の公表

令和8年6月1日 現在

建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
					内容	実施時期	
高知市立朝倉小学校(南舎)	高知市朝倉本町2丁目11-20	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.78			
高知市立朝倉第二小学校(北舎)	高知市若草南町23-56	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.03 CTU・SD=0.79			
高知市立旭小学校	高知市本宮町15	小学校	—	—	—	—	
校舎①			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.67			
校舎②			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.05 CTU・SD=0.84			
高知市立旭東小学校	高知市北端町50	小学校	—	—	—	—	
中舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.79			
南舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.39			
高知市立泉野小学校	高知市東秦泉寺788	小学校	—	—	—	—	
北舎東			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.25 CTU・SD=0.56			
北舎西			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 CTU・SD=0.80			
南舎東			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.09 CTU・SD=0.84			
南舎西			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.79			
高知市立潮江小学校	高知市百石町2丁目4番40号	小学校	—	—	—	—	
中舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.76			
南舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.10 CTU・SD=0.75			
高知市立潮江南小学校(北舎)	高知市高見町248-1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.21 CT・SD=0.35			

高知市立介良小学校		高知市介良乙2735-1	小学校	—	—	—	—	
	北舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.08$ $CTU \cdot SD=0.85$			
	中舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.04$ $CTU \cdot SD=0.82$			
	南舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.05$ $CTU \cdot SD=0.84$			
高知市立神田小学校		高知市神田1174番地1	小学校	—	—	—	—	
	北舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.02$ $CTU \cdot SD=0.79$			
	南舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.00$ $CTU \cdot SD=0.77$			
高知市立小高坂小学校		高知市新屋敷1丁目11番5号	小学校	—	—	—	—	
	北舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.01$ $CTU \cdot SD=0.81$			
	南舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.00$ $CTU \cdot SD=0.61$			
高知市立長浜小学校		高知市長浜4811	小学校	—	—	—	—	
	北舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.00$ $CTU \cdot SD=0.756$			
	南舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.09$ $CTU \cdot SD=0.85$			
高知市立一ツ橋小学校 (北舎)		高知市吉田町4-10	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.01$ $CTU \cdot SD=0.78$			
高知市立三里小学校		高知市仁井田1356	小学校	—	—	—	—	
	北西舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.01$ $CTU \cdot SD=0.82$			
	昇降所			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.13$ $CTU \cdot SD=0.92$			
高知学園(小学校棟)		高知市北端町100	小学校	—	—	—	—	
	北舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.12$ $CTU \cdot SD=0.86$			
	南舎			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.04$ $CTU \cdot SD=0.80$			
高知市立青柳中学校(校舎(東))		高知市五台山3923	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.08$ $CTU \cdot SD=0.83$			

高知市立潮江中学校		高知市塩屋崎町1丁目2-20	中学校	—	—	—	—	
	南舎(校舎)			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.75			
	南舎(渡り廊下)			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.08 CTU・SD=0.82			
高知市立春野中学校		高知市春野町西分328	中学校	—	—	—	—	
	北舎棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.14 CT・SD=0.56			
	中央棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.12 CT・SD=0.89			
	南舎棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.36 CT・SD=0.52			
高知学芸中学高等学校		高知市槇山町11番12号	中学校及び高等学校	—	—	—	—	
	A棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.72			
	B棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.71			
	D棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07 CTU・SD=0.50			
	E棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 CTU・SD=0.77			
	体育館			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	IS=0.73 q=2.00			
土佐女子校北校舎		高知市追手筋2丁目3番1号	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2009年版)に定める「第2次診断法」鉄骨が充腹材の場合	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.76			
				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.19 CTU・SD=0.91			
江の口養護学校校舎		高知市新本町2丁目13-51	特別支援学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第3次診断法」	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.39			
盲学校本館		高知市大膳町6-32	特別支援学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.80			

高知県立若草養護学校		高知市春野町弘岡下29 80-1	特別支援学 校	—	—	—	—	
普通教室棟	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」			Is/Iso=1.05 CTU・SD=0.40				
管理教室棟	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」			Is/Iso=1.08 CTU・SD=0.52				
屋内体育館	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第3次診断法」			Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.63				
	「屋内運動場等の耐震性能診断基準」			Is=1.03 q=4.15				
愛宕病院2病棟		高知市愛宕町1丁目1番 13号	病院	建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56 年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25 年法律第201 号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。))に限る。)に適合するものであることを確認する方法	確認できる			
愛宕病院3病棟・5病棟		高知市愛宕町1丁目4番 13号	病院	—	—	—	—	
3病棟	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」			Is/Iso=0.30 CTU・SD=0.15	建替え	R9.10工事完了予定		
5病棟	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断基準」(2011年版)			Is=0.29 q=0.75				
				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.13 CTU・SD=0.72			
高知城東病院・旧館棟		高知市大津乙719	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.17 CTU・SD=0.74			
だいいちリハビリテーショ ン病院		高知市九反田2番14号	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.3	—	—	耐震改修 完了 (R4.3)
				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2009年版)に定める「第2次診断法」鉄骨が充腹材の場合				
高知西病院		高知市神田317-12	病院	—	—	—	—	
本館棟	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」			Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.61				
	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断基準」(1996年版)			Is=0.88 q=1.08				
	リハビリ棟	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.62					
高知県立県民文化ホール		高知市本町4丁目87番地	劇場	「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第3次診断法」	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.61			

三翠園		高知市鷹匠町1丁目3番35号	ホテル	—	—	—	—	
	宴会棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」	$I_s/I_{so}=1.07$ $CTU \cdot SD=0.62$			耐震改修完了 (H31.4)
	中層棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」	$I_s/I_{so}=1.01$ $CTU \cdot SD=0.30$			耐震改修完了 (R2.12)
	高層棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2009年版)に定める「第2次診断法」鉄骨が充腹材	$I_s/I_{so}=0.42$ $CTU \cdot SD=0.24$			除却完了 (R3.9)
				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」	$I_s/I_{so}=0.29$ $CTU \cdot SD=0.16$			
コンフォートホテル高知駅前		高知市北本町2丁目2番12号	ホテル	—	—			建替え完了 (H30.8)
イオン高知旭町		高知市旭町3丁目94	物品販売店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.01$ $CTU \cdot SD=0.59$			
高知大丸本館		高知市帯屋町1丁目6番1号	百貨店	平成18年国土交通省告示第184号別添第1第2号の耐震診断の方法	$I_s=0.619$ $q=1.583$			
高知県立県民体育館		高知市棧橋通2丁目1-53	体育館	—	—	—	—	
	アリーナ棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.04$ $CTU \cdot SD=0.80$			
	プール棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.20$ $CTU \cdot SD=0.91$			
四国森林管理局		高知市丸ノ内1丁目3番30号	官庁施設	一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」	$GIs=1.09$			