

## 残存フロン類の確認方法

自動車リサイクル法第43条第1項第5号の規定に基づき、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているか否かを確認する体制として、当該書類を事業所に備え、以下の方法により確認することとしています。


### エアコンシステム装着の有無を確認

ボンネットを開け、エンジンルーム内にコンプレッサ等エアコンシステム部品の装着の有無を確認する。



### 車両の前方部が事故等で破損している場合の確認

エアコンシステム装着の有無を確認（上記同様）



### 必要に応じて、以下により確認

使用済自動車の引取り時に、使用者にカーエアコンの効きについて質問する。

実際にカーエアコンを作動させて、効き具合、コンプレッサの作動、サイトグラスがある場合冷媒の流れを確認する。

#### < エアコンシステム装着例 >

