

機械設備写真票



No. 1

受入・貯留設備

トラックスケール

塗装剥がれ、発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 2

受入・貯留設備

トラックスケール

塗装剥がれ、発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 3

受入・貯留設備

トラックスケール

塗装剥がれ、発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 4

受入・貯留設備

トラックスケール

塗装剥がれ、発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 5

受入・貯留設備

No.1投入口

老朽化が認められ、新規部品供給が困難なため要更新。

改造



No. 6

受入・貯留設備

No.2投入口

老朽化が認められ、新規部品供給が困難なため要更新。

改造



No. 7

受入・貯留設備

No.3投入口

老朽化が認められ、
新規部品供給が困難
なため要更新。

改造




No. 8

受入・貯留設備

No.4投入口

老朽化が認められ、
新規部品供給が困難
なため要更新。

改造



No. 9

受入・貯留設備

No.5投入口

老朽化が認められ、
新規部品供給が困難
なため要更新。

改造



No. 10

受入・貯留設備

受入槽サンド

ポンプ吊り上げ用
オイル漏れが認めら
れる。(要清掃)

良



No. 11

受入・貯留設備

No.1 浄化槽汚泥

破碎机
発錆が認められる。
(要定期整備)

良



No. 12

受入・貯留設備

No.1 浄化槽汚泥

破碎机
発錆が認められる。
(要定期整備)

良



No. 13

受入・貯留設備

No.1浄化槽汚泥

破碎機

発錆が認められる。
(要定期整備)

良



No. 14

受入・貯留設備

No.2浄化槽汚泥

破碎機

発錆が認められる。
(要定期整備)

良



No. 15

受入・貯留設備

No.2浄化槽汚泥

破碎機

発錆が認められる。
(要定期整備)

良



No. 16

受入・貯留設備

No.1ロータリー

ドラムスクリーン
発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 17

受入・貯留設備

No.2ロータリー

ドラムスクリーン
発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 18

受入・貯留設備

No.2ロータリー

ドラムスクリーン
発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 19

受入・貯留設備

No.3ロータリー

ドラムスクリーン
発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 20

受入・貯留設備

No.3ロータリー

ドラムスクリーン
発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 21

受入・貯留設備

No.3ロータリー

ドラムスクリーン
発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 22

受入・貯留設備

No.1スクリーンプレス

発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 23

受入・貯留設備

No.1スクリーンプレス

発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 24

受入・貯留設備

No.2スクリーンプレス

塗装剥がれ、発錆が
認められる。(要清掃))
減速機要更新。

要交換



No. 25

受入・貯留設備

No.2スクリュープレス

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要清掃)
減速機要更新。

要交換



No. 26

受入・貯留設備

No.3スクリュープレス

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要清掃)
減速機要更新。

要交換



No. 27

受入・貯留設備

No.3スクリュープレス

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要清掃)
減速機要更新。

要交換



No. 28

受入・貯留設備

No.3スクリュープレス

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要清掃)
減速機要更新。

要交換




No. 29

受入・貯留設備

No.3スクリュープレス

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要清掃)
減速機要更新。

要交換



No. 30

受入・貯留設備

No.1油圧ユニット

老朽化が認められる。

要補修



No. 31

受入・貯留設備

No.3油圧ユニット

老朽化が認められる。

要補修



No. 32

受入・貯留設備

No.1し渣コンベア

発錆、汚れが認められる。ベアリング要更新。

要交換



No. 33

受入・貯留設備

No.2し渣コンベア

発錆、汚れが認められる。ベアリング、減速機要更新。

要交換



No. 34

受入・貯留設備

し渣振り分けコンベア

発錆が認められる。ベアリング要更新。

要交換



No. 35

受入・貯留設備

No.1真空ポンプ

発錆が認められる。
(要観察、要整備)

良



No. 36

受入・貯留設備

No.1真空ポンプ

発錆が認められる。
(要観察、要整備)

良



No. 37

受入・貯留設備

No.2真空ポンプ

使用していない。

—



No. 38

受入・貯留設備

スカムスクリーン

故障中。使用する場合は更新。

改造



No. 39

受入・貯留設備

スカムスクリーン

故障中。使用する場合は更新。

改造



No. 40

受入・貯留設備

中継槽スクリーン

ユニット

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 41

受入・貯留設備

中継槽スクリーン

ユニット

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 42


受入・貯留設備

No.1汚水中継槽

ブロワ

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 43

受入・貯留設備

No.1汚水中継槽

ブロー

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 44

受入・貯留設備

No.2汚水中継槽

ブロー

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 45

受入・貯留設備

No.1中継ポンプ

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 46

受入・貯留設備

No.2中継ポンプ

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 47

受入・貯留設備

No.3貯留槽

移送ポンプ

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 48

受入・貯留設備

No.4貯留槽

移送ポンプ

発錆、老朽化が認められる。
(要定期整備)

良



No. 49

受入・貯留設備

No.1浄化槽

投入ポンプ

発錆が認められる。
(稼働停止中、要観察)

良



No. 50

受入・貯留設備

No.1浄化槽

投入ポンプ

発錆が認められる。
(稼働停止中、要観察)

良



No. 51

受入・貯留設備

No.2浄化槽

投入ポンプ

発錆が認められる。
(稼働停止中、要観察)

良



No. 52

受入・貯留設備

No.3浄化槽

投入ポンプ

発錆が認められる。
(稼働停止中、要観察)

良



No. 53

受入・貯留設備

No.1バキューム

タンク

発錆が認められる。
(要観察)レベル計が
故障中のため要更
新。

要交換



No. 54

受入・貯留設備

循環ポンプ

架台に発錆が認めら
れる。(要観察)

良



No. 55

主処理設備

No.1ばっ気ブロワ

塗装剥がれが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 56

主処理設備

No.1ばっ気ブロワ

塗装剥がれが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 57

主処理設備

No.2ばっ気ブロワ

塗装剥がれが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 58

主処理設備

No.3ぱっ気ブロワ

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要観察、要清掃)

良



No. 59

主処理設備

No.3ぱっ気ブロワ

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要観察、要清掃)

良



No. 60

主処理設備

湿式エアフィルター

発錆が認められる。(要観察)

良




No. 61

主処理設備

湿式エアフィルター

発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 62

主処理設備

1系No.1余剰

汚泥ポンプ

塗装剥がれ、発錆が
認められる。(要観察)

良



No. 63

主処理設備

1系No.2余剰

汚泥ポンプ

塗装剥がれ、発錆が
認められる。(要観察)

良



No. 64

主処理設備

アルコール希釈槽

攪拌機

特に支障は認められない。(要清掃)

良



No. 65

主処理設備

1系沈殿槽汚泥

掻寄機

稼働停止中。老朽化のため、再稼働の場合は要整備。

—



No. 66

高度処理設備

1系No.1凝沈汚泥

ポンプ

特に支障は認められない。(要清掃)

良



No. 67

高度処理設備

1系No.2凝沈汚泥

ポンプ

特に支障は認められない。(要清掃)

良



No. 68

高度処理設備

1系No.2凝沈汚泥

ポンプ

特に支障は認められない。(要清掃)

良



No. 69

高度処理設備

2系No.1凝沈汚泥

ポンプ

架台にひびが認められる。(要観察、要定期整備)

良



No. 70

高度処理設備

2系No.2凝沈汚泥

ポンプ

架台にひびが認められる。(要観察、要定期整備)

良



No. 71

高度処理設備

No.1硫酸バン土

貯槽

液漏れが認められる。(要清掃・要観察)

良



No. 72

高度処理設備

No.1オゾン

コンプレッサー

特に支障は認められないが、部品供給時期を考慮して要更新。

改造



No. 73

高度処理設備

No.2オゾン

コンプレッサー

特に支障は認められないが、部品供給時期を考慮して要更新。

改造




No. 74

高度処理設備

空冷チラー

配管、コンプレッサー等に著しい劣化が認められる。

改造



No. 75

高度処理設備

No.4砂ろ過原水

ポンプ

予備機、解体中。

改造




No. 76

高度処理設備

No.2空洗ブロワ

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 77

高度処理設備

No.1砂ろ過機

発錆、老朽化が認められる。(要整備)

良



No. 78

高度処理設備

No.3砂ろ過機

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 79

高度処理設備

廃炭吊上げ用(北)

発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 80

高度処理設備

廃炭吊上げ用(南)

発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 81

高度処理設備

No.1活性炭原水

ポンプ

錆液漏れが認められる。
(要定期整備)

良



No. 82

高度処理設備

No.2活性炭原水

ポンプ

使用していない。発錆が認められる。再稼働の場合は要更新。

—



No. 83

高度処理設備

No.2活性炭原水

ポンプ

使用していない。発錆が認められる。再稼働の場合は要更新。

—



No. 84

高度処理設備

No.1持上水ポンプ

発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 85

高度処理設備

No.2持上水ポンプ

発錆が認められる。
(故障中のため再稼働
の場合は要更新)

—



No. 86

高度処理設備

No.2持上水ポンプ

発錆が認められる。
(故障中のため再稼働
の場合は要更新)

—



No. 87

高度処理設備

No.1活性炭挿入

ポンプ

発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 88

高度処理設備

No.2活性炭挿入

ポンプ

発錆が認められる。
(故障中のため再稼働
の場合は要更新)

—



No. 89

高度処理設備

No.2活性炭挿入

ポンプ

発錆が認められる。
(故障中のため再稼働
の場合は要更新)

—



No. 90

高度処理設備

No.1活性炭吸着塔

塗装剥がれ、発錆が
認められる。

要補修



No. 91

高度処理設備

No.2活性炭吸着塔

塗装剥がれ、発錆、架
台割れが認められる。

要補修




No. 92

高度処理設備

No.2活性炭吸着塔

架台割れが認められ
る。

要補修



No. 93

高度処理設備

新炭供給槽

塗装剥がれ、発錆が
認められる。(要清
掃、要整備)

良




No. 94

高度処理設備

新炭供給槽

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要清掃、要整備)

良



No. 95

取排水設備

No.1間接給水

ポンプ

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要観察、要定期整備)

良



No. 96

取排水設備

No.1間接給水

ポンプ

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要観察、要定期整備)

良



No. 97

取排水設備

No.2間接給水

ポンプ

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要観察、要定期整備)

良



No. 98

取排水設備

No.2間接給水

ポンプ

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要観察、要定期整備)

良



No. 99

取排水設備

No.1直接給水

ポンプ

塗装剥がれ、発錆、架台割れが認められる。(要観察、要定期整備)

良



No. 100

取排水設備

No.1直接給水

ポンプ

塗装剥がれ、発錆、架台割れが認められる。
(要観察、要定期整備)

良



No. 101

取排水設備

No.1直接給水

ポンプ

塗装剥がれ、発錆、架台割れが認められる。
(要観察、要定期整備)

良



No. 102


取排水設備

No.2直接給水

ポンプ

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要観察、要定期整備)

良



No. 103


取排水設備

No.2直接給水

ポンプ

塗装剥がれ、発錆が認められる。(要観察、要定期整備)

良



No. 104

取排水設備

No.1/2再利用給水

ポンプ

架台割れが認められる。(要観察、要定期整備)

良



No. 105

取排水設備

再利用給水装置

老朽化が認められる。

改造



No. 106

取排水設備

No.1排水ポンプ

発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 107

消毒放流設備

No.1非常用放流

ポンプ

発錆、架台割れが認められる。(要観察)

良



No. 108


消毒放流設備

No.1非常用放流

ポンプ

発錆、架台割れが認められる。(要観察)

良



No. 109

消毒放流設備

No.2非常用放流

ポンプ

発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 110

汚泥処理設備

No.1濃縮汚泥ポンプ

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 111

汚泥処理設備

No.2濃縮汚泥ポンプ

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 112

汚泥処理設備

汚泥振り分け

コンベヤ

老朽化が認められる。
(要整備、要清掃)

良



No. 113

汚泥処理設備

No.1汚泥搬出ホツパ

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 114

汚泥処理設備

No.2汚泥搬出ホツパ

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 115

汚泥処理設備

No.4脱水ケーキ

コンベヤ

発錆が認められる。
(要観察、要定期整備)

良



No. 116

汚泥処理設備

No.5脱水ケーキ

コンベヤ

特に支障は認められない。
(要清掃、要定期整備)

良



No. 117

汚泥処理設備

No.6脱水ケーキ

コンベヤ

特に支障は認められない。
(要清掃、要定期整備)

良



No. 118

汚泥処理設備

No.1汚泥圧送

フィーダ

特に支障は認められない。(要清掃、要定期整備)

良



No. 119

汚泥処理設備

No.2汚泥圧送

フィーダ

特に支障は認められない。(要清掃、要定期整備)

良



No. 120

汚泥処理設備

No.1汚泥圧送

ポンプ

特に支障は認められない。(要清掃、要定期整備)

良



No. 121

汚泥処理設備

No.2汚泥圧送

ポンプ

特に支障は認められない。(要清掃、要定期整備)

良



No. 122

汚泥処理設備

汚泥貯槽スカム

破碎ブロワ

特に支障は認められない。(要清掃、休止中)

—



No. 123

汚泥処理設備

No.1脱水機

(No.1連続式遠心分離機)

特に支障は認められない。(要清掃、休止中)

—



No. 124

汚泥処理設備

No.4脱水機

(No.4連続式遠心分離機)

塗装剥がれが認められる。(要観察、要定期整備)

良



No. 125

汚泥処理設備

No.1脱水ケーキ

コンベヤ

老朽化が認められる。(要整備)

良



No. 126

汚泥処理設備

No.2脱水ケーキ

コンベヤ

老朽化が認められる。(要整備)

良



No. 127

汚泥処理設備

No.3脱水ケーキ

コンベヤ

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 128

汚泥処理設備

No.1高分子凝集剤

自動連続溶解装置(脱水用)

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 129

汚泥処理設備

No.2高分子凝集剤

自動連続溶解装置(脱水用)

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 130

汚泥処理設備

No.3ポリマ注入ポンプ

(脱水)

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 131

汚泥処理設備

No.5ポリマ注入ポンプ

(脱水)

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 132

汚泥処理設備

No.2汚泥供給

ポンプ

架台割れが認められる。
(要観察、要清掃、
要定期整備)

良



No. 133

汚泥処理設備

No.2汚泥供給

ポンプ

架台割れが認められる。(要観察、要清掃、要定期整備)

良



No. 134

汚泥処理設備

換気ファン

発錆が認められる。(要観察)

良




No. 135

汚泥処理設備

換気ファン

発錆が認められる。(要観察)

良



No. 136

汚泥処理設備

換気ファン

発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 137

脱臭設備

No.2高濃度臭気ファン

(生物脱臭)

発錆が認められる。
(要観察、要定期整備)

良



No. 138

脱臭設備

2系オートストレーナ

老朽化が認められる。
(要観察、要整備)

良




No. 139

脱臭設備

薬液脱臭塔

老朽化が認められる。
(要整備)

良



No. 140

脱臭設備

No.1酸循環ポンプ

(薬液脱臭)

塩析が認められる。
(要清掃、要定期整備)

良



No. 141

脱臭設備

No.2アルカリ循環

ポンプ

発錆が認められる。
(要観察)

良



No. 142

脱臭設備

No.2脱臭次亜塩

注入ポンプ

特に支障は認められない。(要清掃)

良



No. 143

脱臭設備

酸貯槽

架台割れ、液漏れが認められる。(要観察)

良



No. 144

脱臭設備

酸貯槽

架台割れ、液漏れが認められる。(要観察)

良



No. 145

消火設備

消火栓

ポンプ

発錆、老朽化が認められる。(要清掃、要整備)

良



No. 146


消火設備

消火栓

ポンプ

発錆、老朽化が認められる。(要清掃、要整備)

良



No. 147

消火設備

消火栓

ポンプ

発錆、老朽化が認められる。(要清掃、要整備)

良