

## 建築基準法第12条による定期点検(建築設備等)一覧表

No.	名称	構造	非常用の照明器具数	各階最も暗い箇所1以上照度測定器具数
1	比島町市営住宅(西工区)	耐火10階	31	9
2	比島町市営住宅(東工区)	耐火10階	26	9
3	鏡川町市営住宅(北)	耐火6階	6	6
4	鏡川町市営住宅(南)	耐火4階	12	4
5	潮江市営住宅	耐火5階	14	5
6	百石町市営住宅	耐火10階	43	10
7	北竹島町市営住宅(1号棟)	耐火11階	36	11
8	北竹島町市営住宅(2号棟)	耐火11階	35	11
9	若草町西市営住宅	耐火9階	30	9
10	鴨部市営住宅	耐火10階	20	10
11	潮江第一コミュニティ住宅	耐火4階	5	4
12	潮江第二コミュニティ住宅	耐火7階	22	9
13	潮江第三コミュニティ住宅	耐火5階	6	5
14	昭和町コミュニティ住宅(A棟)	耐火7階	29	7
15	昭和町コミュニティ住宅(B棟)	耐火6階	6	6
16	栄田町コミュニティ住宅(1号棟)	耐火5階	7	5
17	栄田町コミュニティ住宅(2号棟)	耐火5階	7	5
18	旭町2丁目コミュニティ住宅(1号棟)	耐火6階	24	6
19	旭町2丁目コミュニティ住宅(2号棟)	耐火7階	27	7
20	東石立町市営住宅(1号棟)	耐火7階	26	7
21	東石立町市営住宅(2号棟)	耐火7階	26	7
22	下島町コミュニティ住宅	耐火7階	11	7
計			449	159

No.	集会室名	延べ床面積(m <sup>2</sup> )	換気扇数
1	北竹島町市営住宅集会室	129.73	4
2	若草町西市営住宅集会室	144	3
計			7