

防災拠点建築物 耐震診断の結果の公表リスト

令和8年4月時点

| 建築物の名称        | 建築物の位置         | 建築物の主たる用途 | 耐震診断の方法の名称   | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 | 耐震改修等の予定 |      | 備考             |
|---------------|----------------|-----------|--|----------------------------|----------|------|----------------|
|               |                |           |  |                            | 内容       | 実施時期 |                |
| 高知市立朝倉総合市民会館  | 高知市朝倉戊585番地1   | 公民館等      | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=1.06<br>Ctu・Sd=0.84 | -        | -    | 耐震改修完了         |
| 高知市木村会館       | 高知市旭町3丁目121    | 公民館等      |  |                            |          |      |                |
| A棟            |                |           | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=1.02<br>Ctu・Sd=0.81 | -        | -    | 耐震改修完了         |
| B棟            |                |           | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1990年版) | Is/Iso=1.49<br>Ct・Sd=0.45  | -        | -    | 耐震性有           |
| 高知市役所本庁舎      | 高知市本町5丁目1番45号  | 庁舎        |  |                            |          |      | 建替え完了          |
| 高知市役所南別館      | 高知市本町5丁目6番13号  | 庁舎        |  |                            |          |      | 機能移転<br>(庁舎統合) |
| 高知県立武道館       | 高知市丸ノ内1丁目8番3号  | 武道館       | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(2001年版) | Is/Iso=1.04<br>Ctu・Sd=0.43 | -        | -    | 耐震改修完了         |
| 島津病院B棟        | 高知市比島町4丁目6番22号 | 病院        |  |                            |          |      | 建替え完了          |
| 田中整形外科病院      | 高知市上町3丁目2番6号   | 病院        |  |                            |          |      |                |
| 北館            |                |           |  |                            |          |      | 建替え完了          |
| 南館            |                |           |  |                            |          |      | 建替え完了          |
| 高知県建設会館       | 高知市本町4丁目2番15号  | 貸しビル      |  |                            |          |      | 建替え完了          |
| 高知城ホール        | 高知市丸ノ内2丁目1番10号 | 集会場・貸しビル  | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.01<br>Ctu・Sd=0.02 | 未定       | 未定   |                |
| コンフォートホテル高知駅前 | 高知市北本町2丁目2番12号 | ホテル       |  |                            |          |      | 建替え完了          |
| 高川公民館         | 高知市土佐山高川1276-4 | 公民館等      | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」        | 上部構造評点=1.60                | -        | -    | 耐震改修完了         |
| 梶谷公民館         | 高知市土佐山梶谷1673-3 | 公民館等      | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」        | 上部構造評点=1.64                | -        | -    | 耐震改修完了         |
| 中切公民館         | 高知市土佐山中切902-5  | 公民館等      | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」        | 上部構造評点=1.63                | -        | -    | 耐震改修完了         |
| 三翠園ホテル        | 高知市鷹匠町1丁目3番35号 | ホテル       |  |                            |          |      |                |
| 宴会棟           |                |           | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」 | Is/Iso=1.07<br>Ctu・Sd=0.62 | -        | -    | 耐震改修完了         |
| 中層棟           |                |           | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版)に定める「第2次診断法」 | Is/Iso=1.01<br>Ctu・Sd=0.30 | -        | -    | 耐震改修完了         |
| 高層棟           |                |           |  |                            |          |      | 除却<br>建替え完了    |

| 建築物の名称             | 建築物の位置         | 建築物の主たる用途 | 耐震診断の方法の名称  | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 | 耐震改修等の予定 |      | 備考     |
|--------------------|----------------|-----------|---|----------------------------|----------|------|--------|
|                    |                |           |   |                            | 内容       | 実施時期 |        |
| 七ツ淵南公民館            | 高知市七ツ淵398      | 公民館等      | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」 | 上部構造評点=1.79                | -        | -    | 耐震改修完了 |
| 三谷公民館              | 高知市三谷375       | 公民館等      | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」 | 上部構造評点=1.52                | -        | -    | 耐震改修完了 |
| 桑尾公会堂              | 高知市土佐山桑尾1411-4 | 公民館等      | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」 | 上部構造評点=1.27                | -        | -    | 耐震改修完了 |
| 東川公会堂              | 高知市土佐山東川976-12 | 公民館等      | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」 | 上部構造評点=1.26                | -        | -    | 耐震改修完了 |
| 高知市立西谷公民館          | 高知市布師田1660番1号  | 公民館等      | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)            | Is/Iso=0.40<br>q=0.30      | 検討中      | 検討中  |        |
| 高知市立吉原公民館          | 高知市鏡狩山95番地     | 公民館等      |   |                            |          |      | 建替え完了  |
| 高知市集落活動センター<br>梅の木 | 高知市鏡梅ノ木1236-1  | 集会所等      |   |                            |          |      | 建替え完了  |
| 領家公民館              | 高知市領家337       | 公民館等      | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」 | 上部構造評点=1.26                | -        | -    | 耐震改修完了 |
| 高知商工会館             | 高知市本町1-6-24    | 事務所       |   |                            |          |      | 建替え完了  |
| 細木病院北館(中棟)         | 高知市西町99番地 他7筆  | 病院        |   |                            |          |      | 耐震改修完了 |