

【高知市】令和元年度 未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表

(令和2年3月末時点)

No.	施設名	合同点検実施日	集団移動経路の場所・住所	集団移動経路の状況・危険の内容	対策内容	対策済	事業主体
1-1	まるばし保育園	R元.8.27	西秦泉寺 まるばし保育園東側市道 (市道秦54号線)	朝夕の交通量が多いが、歩道がなく路側帯の白線も消えかかっている	白線の塗り直し	済	高知市
1-2	夢工房 しろみ	R元.8.27	ときわ公園付近 (市道下知8号線、市道南街17号線)	交通量は少ないが、横断歩道がない	横断歩道を設置	未済	高知警察署
1-3	ふくのたね保育園 旭	R元.8.22	喫茶店横の交差点 (主要地方道高知北環状線)	横断歩道はあるが信号がなく車通りが多いため、横断の際十分な注意が必要	横断歩道内のカラー舗装	済	高知県
1-4	ふくのたね保育園 旭	R元.8.22	星ヶ丘公園に登る坂道、交差点 (市道旭街86号線)	見通しが悪く車通りが多い、一時停止線がない、歩道が狭い	路側帯の白線の引き直し	未済	高知市
1-5	すこやか園	R元.8.21	園の門の両サイドの側溝 (市道旭街800号線)	側溝の幅が大きい蓋がなく、木や草が生い茂っている	支障樹木の伐採	済	高知市
1-6	もみのき幼稚園・めだか園	R元.8.5	鳥越南から県道6号にでるまでの道路 (市道旭街847号線)	側溝に蓋がない。交通量が多いが道幅が狭い箇所がある	注意喚起のポール設置について、検討する	未済	高知市
1-7	もみのき幼稚園・めだか園	R元.8.5	園までの坂にある深い側溝 (市道旭街847号線)	手摺のようなものが設置されているが、隙間が広く落下の危険あり	手摺の改善	未済	高知市
1-8	かがみ幼稚園	R元.8.5	鏡今井 園から鏡小学校までの道 (主要地方道南国伊野線)	歩道が白線で区切られ狭く、また見通しの悪い所(カーブ)もある	支障樹木の伐採	済	高知県

【高知市】令和元年度 未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表

(令和2年3月末時点)

No.	施設名	合同点検実施日	集団移動経路の場所・住所	集団移動経路の状況・危険の内容	対策内容	対策済	事業主体
1-9	東秦泉寺保育園	R元.8.29	保育園から西方向にある岡三所神社へ向かう市道(市道秦8号線)	道幅が狭い、通行する車のスピードが速い、外側線がない	①外側線の復旧を行う ②カーブミラーの角度調整を実施 ③十字路に「止まれ」のバンダマークを設置	①未済 ②済 ③済	高知市
1-10	白ゆり保育所	R元.8.29	園舎の門を出て土佐神社方向へ向かう道路(県道土佐一宮停車場一宮線)	道幅が狭く、交通量が多い。歩道が途切れている部分があり危険	①横断歩道の補修 ②ドライバーへの視認性を高めるよう、横断歩道内にカラー塗装を実施	①済 ②済	①高知東警察署 ②高知県
1-11	十津保育園	R元.8.29	保育園から仁井田公園へ向かう市道(市道三里205号線)	①避難訓練の経路でもあり、よく通る道路であるが、車道しかなく、車の通行量が多いため、危険を感じる ②道路脇の草や樹木が茂り、通行の妨げになっている	①路側帯の設置(区画線) ②現地調査後、剪定作業を実施予定	①未済 ②未済	高知市
1-12	久重保育園	R元.8.29	久礼野の久重保育園横、坂道を降りたところの市道(市道一宮2号線)	カーブミラーはあるが、子どもの飛び出しの危険がある	道路整備工事のため、工事完了後に注意喚起のラインを設置	未済	高知市
1-13	マリン保育室	R元.9.3	海里マリン病院東出入口付近(主要地方道桂浜宝永線)	交通量が多く、スピードを出す車も多い。横断歩道付近の歩道と車道の間にはポール等がないため、危険を感じる	・ポールコーン N=9本を新たに設置 ・車道の外側線を延伸して、歩車道境界を明確にする	済	高知県
1-14	マリン保育室	R元.9.3	喫茶つきじ北の橋(市道三里233号線)	欄干と橋の隙間が空いており、園児が落下しそうで危険	①既存の転落防止柵に対し、柵と橋との隙間を狭くするよう改良を行う ②転落防止柵と橋との隙間にラバーポールを設置	①未済 ②済	高知市
1-15	春野西保育園	R元.9.9	県道甲殿弘岡上線で民家部分が道路にはみ出している箇所(県道甲殿弘岡上線)	歩道の区切りがないため危険	幅員が減少することを明確にする	済	高知県

【高知市】令和元年度 未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表

(令和2年3月末時点)

No.	施設名	合同点検実施日	集団移動経路の場所・住所	集団移動経路の状況・危険の内容	対策内容	対策済	事業主体
1-16	わらべ館	R元.9.12	長浜ガソリンスタンドの横の歩道 (主要地方道高知南環状線)	交通量が多く、トラックなどの通行も多い	進入路があることを分かりやすくするため、ガードパイプ(転落防護柵)を設置済	済	高知県
1-17	わらべ館	R元.9.12	館前の四差路 (主要地方道高知南環状線)	信号がないため、車の衝突事故が多く発生している	①減速表示を設置済 ②減速マークを設置済 ③ポールコーンを設置(N=4本)	済	高知県
1-18	杉の子せと幼稚園	R元.9.17	長浜 杉の子せと幼稚園 いも畑横の市道 (市道長浜3号線)	車のすれ違いができないほど狭く、道の両脇には溝があるが、両脇には白線がない。対向車がない場合は、スピードを出している車もいる	車道の両側へ区画線の設置及び路肩幅員を拡幅するため側溝の床版化を行う	未済	高知市
1-19	杉の子第2幼稚園	R元.9.19	城山町 杉の子第2幼稚園周辺市道 (市道旭街346号線)	車のすれ違いができないほど狭く、道の両脇には溝があるが、両脇には白線がない。	①現地の幅員が狭小のため、水路への床版設置等、道路の有効幅員の拡幅改良について検討。 ②白線については既存の摩耗した区画線の復旧を行う予定	未済	高知市
1-20	潮幼稚学園	R元.10.10	百石町3丁目 南部健康福祉センター前 (市道潮江100号線)	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別が分かりづらく狭い	歩車道境界にある縁石上面へ道路路鋸の設置を行う	済	高知市