

公 表 対 象 物 一 覧 表

| 防火対象物の名称  | 防火対象物の所在地                | 公 表 対 象 違 反 内 容 |              |        | 公表日            | 管轄消防署 |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|--------|----------------|-------|
|           |                          | 違反指摘事項          | 根拠法令等の条項     | 違反の位置等 |                |       |
| コーポ中山     | 高知市上町五丁目<br>3 番15号       | 自動火災報知設備未設置     | 消防法第17条第 1 項 | 建物全体   | 令和 7 年 3 月10日  | 北消防署  |
| 鏡ビル・国沢ビル  | 高知市南はりまや町<br>一丁目 4 番 1 号 | 自動火災報知設備未設置     | 消防法第17条第 1 項 | 鏡ビル部分  | 令和 7 年 5 月27日  | 北消防署  |
| 中納言       | 高知市本町二丁目 1 番<br>16号      | 自動火災報知設備未設置     | 消防法第17条第 1 項 | 建物全体   | 令和 7 年 7 月25日  | 中央消防署 |
| おびや町小路 東棟 | 高知市帯屋町一丁目<br>9 番19号      | 自動火災報知設備未設置     | 消防法第17条第 1 項 | 建物全体   | 令和 7 年 8 月 6 日 | 中央消防署 |
| おびや町小路 西棟 | 高知市帯屋町一丁目<br>9 番18号      | 自動火災報知設備未設置     | 消防法第17条第 1 項 | 建物全体   | 令和 7 年 8 月27日  | 中央消防署 |